

# 令和2年度 通学路合同点検表

要望箇所数・・・ 96箇所( 継続要望箇所 53箇所、新規要望箇所 43箇所)

北杜市教育委員会

●通学路合同点検箇所一覧表

R2.8作成

【明野小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～令和元年度)				対策予定令和2年度以降				経過観察	
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
1	明野町上手7291番地～3394-13番地付近(市道小笠原浅尾1号線)	路側帯の白線が土や草により見えず、車道を歩かざるを得ない。枝により外灯の明かりが遮断。道路横や崖の樹木が道路に覆いかぶさったりしていると共に、倒木の危険が大である。	市道		樹木の伐採		市(道路河川課)										
2	明野町上手6021番地(アジア燃料付近)(県道韮崎増富線)	県道で交通量が比較的多いが、歩道が途切れている。カラー舗装がされているが、安全確保のため歩道の設置を希望する。	県道		①グリーンベルト設置済 ②歩道設置、早急な対応は困難		県(峡北支所)			①							②
3	明野町上手5152～4187番地付近 三叉路(市道大豆生田上手線)	朝タスピードを出して通過する車が多く横断歩道までが遠い。横断旗や「児童横断注意」の看板設置を設置したが、一層の対策として、横断歩道またはスピード抑制を促す対策を希望する。	市道		①横断旗、標識設置済 ②横断歩道		①市(道路河川課) ②警察署			①							②
4	明野町浅尾新田3895番地～4135番地付近(県道西側(県道韮崎増富線))	浅尾新田公民館から窪田酒店までの間に歩道がなく、狭い側道を歩いている。カラー舗装がされているが、安全確保のため歩道の設置を希望する。	県道		①歩道については、用地(建物)等の影響もあるため、早急な対応は困難 ②グリーンベルトの設置		県(峡北支所)			②							①
5	明野町上手5213番地付近(市道大豆生田上手線)	横断歩道が明野支所までないため、ここを横断せざるを得ない。朝タスピードを出して通過する車が多い。そのため、横断歩道の設置または「児童横断注意」の看板や「注意の路上表示」を希望する。	市道	H29.9.15	横断旗、標識設置済 ①路面標示 ②横断歩道の設置		①市(道路河川課) ②警察署										① ②
6	明野町浅尾新田299番地付近浄居寺入口カーブ(県道韮崎増富線)	歩道を歩くため横断しなければならないが、交通量が多く、またカーブとなっているため危険である。そのため、横断歩道の設置または「児童横断注意」の看板や「注意の路上表示」を希望する。	県道	H29.9.15	①横断旗の設置(点検後地元にて設置済) ②標識設置検討 ③路面標示 ④横断歩道の設置		①市(教育委員会) ②市(明野支所) ③県(峡北支所) ④警察署			③	①						② ④
7	小学校北東T字路(明野町上手)(市道上手浅尾線)	西側道路から車が一時停止せずに出てくるため危険である。「児童横断注意」の看板や「注意の路上表示」を希望する。	市道	H29.9.15	①カーブミラーの角度 ②停止線の塗り直し ③「児童横断注意」の看板もしくは、路面標示の検討		①市(明野支所) ②市(明野支所) ③市(道路河川課)									① ②	③
8	北杜市明野町上手5444番地付近谷井T字路(県道韮崎増富線)	主要地方道韮崎増富線の浅尾方面からの見通しが極端に悪い。危険な場所であり、押しボタン式信号機の設置を希望する。	県道	H30.9.26	①カラー舗装及び舗装の打ち換え等は実施済 ②押しボタン式の信号機の設置予定		①県(峡北支所) ②警察署			①			②				
9	北杜市明野町上手5019番地忠霊塔前横断歩道付近(法定外道路)	東から横断歩道前までの道が狭いため、車と歩行者のすれ違いが出来ない。道幅を広げ歩道の整備を希望する。	法定外	R1.9.24	法定外道路から市道へ変更後、改良検討		市(道路河川課)										●
10	北杜市明野町上手8311-5番地(市道大豆生田・上手線及び両村堰)	市道大豆生田・上手線を両村堰が横断している。堰が歩道の脇を通っているが、防護柵等の設置がないため、転落等の危険性があることから、防護柵の設置を希望する。	農業用水路				市(農政課)										

	継続要望 9箇所
	新規要望 1箇所

要望箇所	10
内訳	
県道	4
市道	4
法定外道路	1
農業用水路	1

●通学路合同点検箇所一覧表

R2.8作成

【須玉小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	大豆生田地区、覚林寺・下組の国道から市役所につながる道路(市道大豆生田線)	交通量が多い上に、カーブが多く見通しも悪い。児童が横断する中央道付近に横断歩道がない。	市道	H29.9.15	①横断歩道の設置 ②路面標示の対策済		①警察署 ②市(道路河川課)
2	須玉小学校西門から県道に接するT字路(県道箕輪須玉線)(雑種地)	植松金物屋を利用する車両が多く歩きにくい時もある。グリーンベルトについて、西門までの部分が消えかかっているため、再塗装してほしい。	県道 その他	H30.9.26	①グリーンベルトの設置 ②カーブミラーの補修	グリーンベルト L=25m	①県・市 ②県・市
3	若神子上宿3味噌なめ地蔵付近(県道箕輪須玉線)	通学時間に交通量が多い。横断が必要な児童が数名いるが、横断歩道がない。手前にある横断歩道を渡ると歩道がなく危険である。	県道				
4	若神子下宿交差点付近(県道須玉中田線、県道日野春停車場線)	通学の時間帯に交通量が多く、通学の際危険なため、歩道設置を要望する。	県道				
5	百観音交差点周辺(県道小倉百観音線)	交通量が多いが歩道がない。現状でグリーンベルトはあるが、狭いため、歩道を設置してほしい。	県道				
6	須玉保育園から旧穂足小学校へ渡る箇所(須玉町大倉745-4付近)(市道須玉大蔵2号線)	道路を横断する際に見通しが悪く車の様子が確認できない。	市道				
7	北杜市須玉町小倉461-1番地付近～149番地付近(市道須玉穴平1号線、市道須玉小倉1号線、及び不二堰)	市道須玉穴平1号線及び須玉小倉1号線の脇を不二堰が流れているが、防護柵等の設置がないため、転落等の危険性があることから、防護柵の設置を希望する。	農業用水路				
8	須玉小学校南側 若神子上交差点～須玉新橋までの県道(県道増富若神子線)	若神子上交差点から新橋の間の県道には雨天時に水たまりがで、脇の歩道を通学中の児童に、走行する車が水をかけてしまうことがあった。そのため、道路の整備をお願いしたい。	県道				

対策済み (～令和元年度)				対策予定 令和2年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		②						①
						②		①

	継続要望 2箇所
	新規要望 6箇所

要望箇所	8
内訳	
県道	5
市道	2
農業用水路	1
その他(雑種地)	1





●通学路合同点検箇所一覧表

R2.8作成

【長坂小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～令和元年度)				対策予定(令和2年度以降)				経過観察				
								学校		警察		道路		学校			警察		道路	
1	甲陵高校グラウンド南東の交差点(市道大八田2号線)	変則十字路で見通しが悪い。送迎の車が多い。引き続き対応をお願いしたい。	市道		①道路改良(歩道設置)を事業中。 ②歩道が設置されるまでの間は、注意喚起の対策を検討。		①市(道路河川課) ②市(長坂支所)										①			
2	・市営中之島団地のJR高架下(県道茅野北杜葦崎線) ・入沢踏線橋高架下(市道長坂上条31号線)	路面に注意喚起の表示をしていただいたが、まだ、車とのすれ違いは危険である。(学校と保護者で話し合いをし、子供達が安全に通れるようになるまでの間、臨機の措置として保護者が送迎している。)	県道		①保護者と協議し、現在は保護者が送迎対応している。 ②交通量調査を実施。検討中。		①学校 ②県(峡北支所)	①		②										
3	長坂上条1430付近～妙要寺、小学校南、なこみ亭前の交差点から南へ下った三叉路までの道 ①(市道長坂上条1号線) ②(市道渋沢長坂上条2号線)	・狭く、カーブも多く子どもと車のすれ違いが大変危険である。 ・側溝もあり、冬場の積雪時、凍結時も危険である。対策予定との事であるが、引き続き対応をお願いしたい。	市道		R1より道路拡幅を実施。歩道設置も予定している。	360m	市(道路河川課)				②		①							
4	長坂下条1286番地付近(日野春保育園入口)(県道茅野北杜葦崎線)	見通しが悪くて危険であり、子供たちだけで反対側の歩道へ渡るのには危険。	県道		①注意喚起等を検討する。		①県(峡北支所)											●		
5	JR長坂駅北コンクリート階段	雨や雪の日は滑りやすく危険なので、中央ライン又はもう一方に手すりを設置してほしい。(片側のみに手摺設置済み)	法定外		①地元とPTAの連名での要望書を作成。 ②両側の手摺設置を検討する(現在片側のみ)。		①学校 ②市(長坂支所)											●		
6	八ヶ岳南広域農道の①サンコーボラス長坂南側交差点、②長坂小中学校南側の交差点、③甲陵高校南側の市道長坂上条40号線との交差点(市道長坂上条40号線)	①②③の場所は急な坂道でスピードを出して直進する車が多い。一時停止しない車がたまにある。県外車も多い。信号機の設置希望。	市道				②市(道路河川課) ①②③警察署			②(事業中)(市)								① ② ③(複数)		
7	「清光寺坂上」交差点からキッツ長坂工場へ向かう道路(市道長坂上条1号線)	キッツ側から歩道が整備されているが、交差点付近は歩道が途切れているため、整備をお願いしたい。押しボタンで、信号機が歩行者のみ青になる設定してほしい。	市道		①②現在県で交差点改良を計画のため、計画に合わせて歩道改良検討。		①県(峡北支所) ②市(道路河川課)			●(事業中)			●(事業継続)							
8	旧スーパーカートの交差点から阿久津歯科医院前、長坂整骨院を通過、小学校へ向かう道(市道長坂上条33号線)	グリーンベルト等、注意喚起の対策は講じていただいている部分もあるが、道が狭く、車とのすれ違いが危険。	市道		①グリーンベルト、路面標示対策済。 ②グリーンベルトの延長については、学校と協議し検討。		①②市(道路河川課)			①								②		
9	北杜消防署前の道(県道小荒間長坂停車場線)	道路を横断する際、北から走ってくる車がスピードを出して危険。また、歩道がなく路肩も狭い状況である。	県道		地元がまとまれば拡幅の検討をする。		県(峡北支所)													
10	長坂小学校北側(真道鉄工所北側)交差点(市道渋沢長坂上条1号線)	長坂小学校児童の他にも、長坂中、甲陵中・高の生徒の通学路となっているが、通行する自動車が多いため、南北に横断歩道を設置してほしい。	市道		横断歩道の設置を検討		警察署 市(道路河川課)													
11	長坂中学校北側、障害者支援センターかざぐるま北側交差点(市道渋沢長坂上条1号線)	長坂小学校児童の他にも、長坂中、甲陵中・高の生徒の通学路となっているが、通行する自動車が多いため、東西に横断歩道を設置してほしい。	市道		横断歩道の設置を検討		警察署 市(道路河川課)													
12	町添交差点～長坂上条交差点までのグリーンベルト(県道小荒間長坂停車場線)	グリーンベルトが薄くなっているため、補修してほしい。	県道		①グリーンベルトの更新を検討。 ②グリーンベルト上に駐車している車があるため、注意喚起をする。		①県(峡北支所) ②学校													

	継続要望	12箇所
	新規要望	0箇所

要望箇所	12
内訳	
県道	4
市道	7
法定外道路	1





●通学路合同点検箇所一覧表

R2.8作成

【小淵沢小学校】

〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	宮久保公民館(小淵沢町7603番地)の南側水路 (市道小淵沢町17号線)	水路の水がトンネルに入る部分が危険なため、防護柵の設置をお願いしたい。	市道	R1.10.9	ラバーポール設置済	3本	市(支所)
2	本町地区の道路(内藤自工から旧支所南の変則五差路) (市道上笹尾小淵沢2号線)	朝の通勤時間には交通量が多いが、歩道は一部にしかなく、路側帯の白線のみである。登下校時の児童の安全歩行を確保するため、一部グリーンベルトの表示希望。	市道	H29.9.11 R1.10.9	幅員が狭くグリーンベルトの設置検討。歩道縁石沿いにラバーポールの設置検討		市(道路河川課・支所)
3	スクールバス経路①(東和地区入口 左折) (県道北杜富士見線)(市道小淵沢4号線)	左折時にバスの後輪が脱輪しそうになる。道路の拡幅またはグレーチングの増設希望。	県道 市道	H29.9.11 R1.10.9	スクールバスの送迎コース。市から県に確認		市(道路河川課・支所)
4	スパティオから県馬術競技場へ向かう途中の道路(小淵沢町1501-1の自宅から歩き、道路を横断する付近) (市道小淵沢3号線)	自宅からスクールバス乗り場まで安全に行き着くために、交通量の多い道に横断歩道の設置希望。	市道	H29.9.11 R1.10.9	①横断歩道の設置 ②路面標示等		①警察署 ②市(道路河川課)
5	小学校正門入口付近 (市道鳥原小淵沢線)	学校、総合支所へ出入りする車から児童が見えにくい。グリーンベルトを東側へ移設してほしい。	市道	R1.10.9	①出入口のつじい伐採済(R1実施済) ②グリーンベルト位置検討		①②市(道路河川課・支所)
6	JA梨北小淵沢支店から笹屋商店への七里岩ラインの側溝 (県道茅野北杜笹崎線)	雨が降ると北から南へ大量の雨が側溝を流れるため、途中で水が側溝からあふれ出している箇所がある。	県道				

対策済み (~令和元年度)				対策予定 令和2年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		●						
								●
								●
								① ②
		①						②

	継続要望 5箇所
	新規要望 1箇所

要望箇所	6
内訳	
県道	1
市道	5



●通学路合同点検箇所一覧表

R2.8作成

【武川小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
2	県道からの武川の湯方面に向かう三叉路(武川町牧原1308-8番地付近)(県道横手日野春停車場線、市道牧原1号線)	交通量が多いことから、三叉路付近の通学路表示(路面上)をお願いしたい。	県道 市道				
3	牧原交差点から武川の湯へ向かう道路(県道横手日野春停車場線)	道路の白線が消えている。この道路は交通量が多く危険である。路側帯の白線及び中央分離帯、グリーンベルト等の設置によるドライバーへの注意喚起の対策をお願いしたい。	県道				
4	武川の湯三叉路から柳沢に向かう道路(県道横手日野春停車場線)	武川の湯三叉路から武川中前の信号までの区間において、白線が消えているので、再塗装をお願いしたい。	県道				
5	武川町山高1441-3番地付近(法定外道路、下三吹堰)	法定外道路を下見吹堰が横断している。堰の横断箇所に防護柵等の設置がないため、転落等の危険性があることから、防護柵の設置を希望する。	農業用水路				
6	武川町黒澤1666-3番地付近(市道宮脇・山高線、山高堰)	市道宮脇・山高線の脇を山高堰が流れているが、防護柵等の設置がないため、転落等の危険性があることから、防護柵の設置を希望する。	農業用水路				

対策済み (~令和元年度)				対策予定 令和2年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
								① ②

	継続要望 1箇所
	新規要望 5箇所

<b>要望箇所</b>	<b>6</b>
<b>内訳</b>	
<b>県道</b>	<b>3</b>
<b>市道</b>	<b>2</b>
<b>農業用水路</b>	<b>2</b>