

令和7年度 通学路合同点検実施報告

合同点検日… 令和7年10月15日(水) > 須玉小学校

要望箇所数… 72箇所 (継続要望箇所 40箇所 、 新規要望箇所 32箇所)

・対策済	26
・一部対策済(一部令和7年度以降対策予定)	8
・一部対策済(一部経過観察)	3
・令和7年度以降対策予定	24
・一部令和7年度以降対策予定	0
・経過観察	11
・取下げ(対象外等)	0

北杜市教育委員会

●通学路合同点検箇所一覧表

R8. 2作成

【明野小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 □ 道路管理者 (□ 国土交通省 □ 山梨県 □ 北杜市)

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和7年度実施予定				対策予定 令和8年度以降				経過 観察			
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他				
①	R5-5 R6-4 R7-1	明野町上手6021付近（アジア燃 料） ～明野町上手5631-1付近（明野駐 在所） （県道韮崎増富線）	歩道に段差があり歩きにくく、転倒等の恐れがあるた め、バリアフリーに対応した段差のない歩道にしてほ しい。 なおかつ、落下の危険があるため、フェンス等の落下 防止柵を設置してほしい。	県道	R5.9.5 —	①歩道改修の測量設計を発注。 ②対象となる児童への指導。	L=200m	①県（峡北支 所） ②学校												
②	R6-5 R7-2	明野駐在所から信号交差点まで 明野町上手5631-1付近～5443-2付 近の歩道 （県道韮崎増富線）	県道で交通量が多く、児童館に行く児童が多い。 歩道はあるが車両と同じ高さで車止めもなく危険であ る。 歩道の改修をお願いしたい。 雨の日には水がたまり、車の水はねがあるため、整備 してほしい。	県道	R6.8.27 —	歩道改修の測量設計を発注。	L=200m	県（峡北支所）												
③	R7-3	明野町浅尾5259-443付近～ （東光公民館） 明野町浅尾5259-649付近～ （市道明野浅尾21号線） 明野町浅尾5259-3635付近～ （市道明野浅尾15号線） 明野町浅尾5259-413付近～ （市道明野浅尾13号線） 明野町浅尾5259-418付近 （市道明野浅尾14号線）	東光地区の児童がスクールバス停（東光公民館）まで 徒歩で移動する際に、道幅が狭くスピードを出して通 り過ぎるトラックや自動車があり、大変危険である。 東光地区の保護者から、同地区の区長宛てにも要望が あがり、明野支所にも看板設置等の要望書が出されて いる。 4つの交差点に「停止線」と「トマレ」の設置をして ほしい。	市道	—	明野支所での対応済。 「通学路注意」看板設置 「とまれ」シール設置 「停止線」・「トマレ」は上記の 効果を検証し、設置を検討する。		市（道路河川 課） 市（明野支所）												

継続要望 箇所
 新規要望 箇所

要望箇所	3
内訳	
県道	2
市道	1
農道	
法定外道路	
その他（バス停）	
学校	

●通学路合同点検箇所一覧表

【須玉小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ P T A代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者 (□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和7年度実施予定				対策予定 令和8年度以降				経過 観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
①	R3-⑦ R5-2 R6-1 R7-1	二日市場地区通学路 (須玉町穴平) (県道箕輪須玉線)	歩道が狭いうえ、工場などへ向かうために、スピードを出す車や大型トラックが通行するので、とても危険である。 毎朝、保護者が登校班と一緒に歩きながら登校している。 児童を含めた付近住民の歩行の安全が心配である。	県道	—	バイパス道路を整備中。 【二日市場】		県(峡北支所)										
②	R5-8 R6-2 R7-2	学校正門から県道付近 (須玉町若神子246・247の間)	小学校正門周辺店舗の利用者と思われる無断駐車が多く、保護者や教職員の車の往來に苦慮することがある。	学校	—	数十年現状であるため、市教委および学校のみ判断では対応できない。		学校 市(教育委員会)										●
③	R5-10 R6-3 R7-3	校庭南側の県道 新橋西詰までの道路 須玉町若神子516番地付近 (県道増富若神子線)	校庭南側の県道では、新橋西詰付近の道路に水たまりがいくつも発生する。 登下校時の児童に水しぶきがかかる事案が多く発生している。 道路のゆがみを直すか、水たまりができないような排水対策を施すか、至急対応をお願いしたい。	県道	—	舗装補修を行う。		県(峡北支所)										●
④	R7-4	須玉町藤田267-1(内藤農機具)付近から 須玉町藤田250-3付近 (県道小倉百観音線)	歩道がないうえに、車が側溝へ転落する事故も発生。 児童が事故に巻き込まれる可能性が高い。 西側にグリーンベルトやスクールゾーン表示等をお願いしたい。 横断歩道を設置してほしい。	県道	R7.10.15	①グリーンベルトの設置を行う。 ②規制課と協議した結果、単路、歩行者滞留場所(民地は含まず)が無い、横断者が少ないため横断歩道設置基準を満たさず困難。 内藤農機具店前T字路に横断歩道を設置する場合、側溝に蓋をし、路面より一段上げる等の滞留場所確保が出来るのであれば、通学路として横断歩道の設置は可能。	①L=150m	①県(峡北支所) ②警察署										①
⑤	R7-5	須玉町藤田267-1(内藤農機具)付近 (県道小倉百観音線)	用水路に蓋がなく、車が脱輪する事故も発生。児童が転落する可能性がある。	県道	R7.10.15	①西側の側溝について地域要望があれば改修を行う。 ②蓋設置については、維持管理や工事費に対する受益者分担金について地域との調整が必要となり、早急な対応は不可能である。道路の西側を通行してもらう様、交通指導により対応をお願いしたい。 ③対象となる児童への指導。	①L=20m	①県(峡北支所) ②市(農地整備課) ③学校	③									①

継続要望 箇所
 新規要望 箇所

要望箇所	5
内訳	
県道	4
市道	
法定外道路	
農業用水路	
学校	1

●通学路合同点検箇所一覧表

R8. 2作成

【高根東小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 □ 道路管理者 (□ 国土交通省 □ 山梨県 □ 北杜市)

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和7年度実施予定				対策予定 令和8年度以降				経過 観察
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
									⑧	R7-8	高根駐在所前交差点および地下道 (国道141号)	地下道の環境が非常に悪く、子供にとって危険性や心理的負担が大きい。 薄暗くカビのような匂いが立ち込めており、今からの時期は壁や地面には大量のカエルが密集している。 ①定期的な清掃 ②地下道照明の交換 ③排水機能の改善 ④壁面ヒビ割れの補修 をお願いしたい。 横断歩道、停止線、矢印が薄いので書いてほしい。	国道	—	①照明の交換及び清掃を行う。 壁面のひび割れについては損傷状況に応じ補修を行う。 排水機能については方法を検討する。 ②横断歩道及び停止線については既に補修上伸済み。 年内に補修完了予定。		
⑨	R7-9	村山東割地区のドライブイン陣ノ下付近 (国道141号)	路肩が狭小であるうえ、急峻な地形に加えカーブが連続しており見通しが極めて悪いため、通行に際して危険を感じることから、道路の改修をお願いしたい。	国道	—	拡幅を含めた道路改良等を検討する。		県(峡北支所)						●			

継続要望 箇所
 新規要望 箇所

要望箇所	9
内訳	
国道(県)	3
県道	4
市道	2
農道	
農業用水路	

●通学路合同点検箇所一覧表

R8. 2作成

【高根西小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 □ 道路管理者 (□ 国土交通省 □ 山梨県 □ 北杜市)

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和7年度実施予定				対策予定 令和8年度以降				経過 観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
①	R5-6 R6-2 R7-1	高根町小池付近 (学校、みどり保育園から南下し 広域農道と繋がるまでの通学路) 高根町村山西割1660番地付近～高 根町小池746番地付近 (市道村山西割・蔵原線)	道幅が狭く、朝の登校時には特に通勤車両の通行があるため、危険。 歩道の設置を要望。	市道	—	通学路ルート変更により経過観 察。		市(道路河川 課)									●	
②	R6-4 R7-2	高根町小池1112-1付近 (市道村山西割・蔵原線)	交通量が多く、中にはスピードを出したまま走る車が居るため車に対して道路横断の注意喚起が必要である。 「通学路注意」の看板を南北に設置してほしい。 T字路より北側にある垣の木が道路にはみ出していて、見通しが悪いので、伐採してほしい。	市道	R6.8.29 —	「通学路注意」看板をT字路北側に 設置。(南側は設置済) 伐採については、土地所有者に依 頼。	看板1基	市(道路河川 課)		●							R7済	
③	R7-3	高根西小入口交差点から小池入口 (農道)まで 高根町村山西割1660番地付近～高 根町小池746番地付近 (市道村山西割・蔵原線)	30km/hに速度制限されているが、それ以上のスピードで走行する自動車がほとんどである。 また、横断する登校班が多い。横断する場所にポールを立てる、バンプを設けるなど物質的な規制をする、又は通学路であることを示すシールを路面に貼る、視覚的に狭く見せるなどの対応が必要である。 「とびだし注意」(北杜交通安全協会)の看板が薄いので新しくしてほしい。	市道		①既に速度規制は設定しているため、新規対策は無し。 ②上記(R7-2)の「通学路注意」 看板を設置し、経過観察。 ③「とびだし注意」の看板は対応済。	飛び出し看板 2枚	①警察署 ②市(道路河川 課) ③市(高根支 所)			②	③					R7済	

継続要望 箇所
 新規要望 箇所

要望箇所	3
内訳	
県道	
市道	3

●通学路合同点検箇所一覧表

R 8. 2作成

【長坂小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 □ 道路管理者 (□ 国土交通省 □ 山梨県 □ 北杜市)

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和7年度実施予定				対策予定 令和8年度以降				経過 観察
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
①	R3-③ R5-1 R6-1 R7-1	長坂上条1430～妙要寺、小学校南、なごみ亭前の交差点から南へ下った三叉路までの道 (市道長坂上条・長坂上条1号線、 市道洪沢・長坂上条2号線)	狭く、曲がりくねっていて児童と車のすれ違いが危ない。 南側(T字路付近)は一部整備されたが、その先(続き)も整備を希望する。	市道	—	道路拡幅及び歩道設置を施工中 (令和元年度～令和8年度完了予定)	L=340m	市(道路河川課)			●			●			
②	R3-⑤ R5-3 R6-3 R7-2	甲陵高校南側の交差点 (市道長坂上条40号線、 市道洪沢・長坂上条1号線)	スピードを出して通過する車が多い。通学路になっているため、信号機の設置等、改善策を希望する。	市道	—	昨年同様に主道路従道路ともに交通量が少なく信号機設置の基準に満たないため現時点では信号機の設置は不可能。		警察署						R7済			
③	R5-8 R6-4 R7-3	スクールバスのバス停 (明和電機北、材木5軒センター、両宿公民館、塚川上集会所(追加:北の方))	バス停となっているところに、表示をしてほしい。 スピードを出す車を規制するために、付近が通学路とわかるように、「乗降所」等の設置をしてほしい。	市道	—	スクールバスの乗降場所については、児童や生徒の乗車状況に伴い変動することから、市内のスクールバス路線の状況を見ながら、検討する。		学校 教育委員会									●
④	R3-⑥ R5-10 R6-6 R7-4	「清光寺坂上」交差点からキッツ長坂工場へ向かう道路 (県道長坂高根線) (市道長坂上条・長坂上条1号線)	キッツ側から歩道が整備されているが、交差点付近は歩道が途切れているため、整備をお願いしたい。	県道 市道	—	交差点改良に向けて事業中。 【清光寺坂上交差点】		県(峡北支所)						●			
⑤	R3-⑬ R5-13 R6-7 R7-5	JA小泉支所前 (県道長沢小淵沢線、 県道小荒間長坂停車場線)	変則交差点のため危険。 交差点の改良を要望する。	県道	—	交差点改良に向けて事業中。 【JA小泉支所前交差点】		県(峡北支所)						●			
⑥	R6-8 R7-6	長坂上条地内の歩道通学路 (長坂上条2304付近から長坂上条1602付近まで) (市道長坂上条30号線)	坂道の側溝の蓋に段差やずれ、ならびに劣化による破損などが生じているため、児童がつまずいたり転倒したりしている。引き続き早急に整備をお願いしたい。	市道	R6. 8. 29 —	歩道改修に向け事業計画 (令和8年度～)	L=180m	市(道路河川課)						●			
⑦	R6-9 R7-7	とみおか公園前周辺 (長坂町富岡2819-90付近) (県道台ヶ原富岡線)	とみおか公園バス停までの歩道で、雨の日には水がたまり、車の水はねがあるため、整備してほしい。	県道	—	舗装補修を行う。		県(峡北支所)						●			
⑧	R6-10 R7-8	長坂下条交差点 (セブインレブン北杜七里岩ライン店) (長坂町長坂下条1374付近) (県道茅野北杜葺崎線)	長坂下条交差点に、東西の歩行者用信号機を設置してほしい。	県道	R6. 8. 29 —	本年5月に長坂小学校に対し徒歩通学児童数を聴取したところ、車での送迎が主であり本年以降の横断者は現時点無しとの回答有り。スクールバスの待合所が旧日野春小学校付近に移動したため、歩行者用信号機の設置は不要との回答を得ている。		警察署						R7済			
⑨	R7-9	長坂保育園～長坂自動車教習所までの市道沿い (市道長坂上条21号線)	通学路になっている道路であり、教習所に免許更新に訪れる高齢者の車両が多いことや、長坂保育園前の歩道が車と歩行者でお互いを確認しづらいこと、歩道から歩道への横断歩道もなく危険な状態であるため、児童が安全に通行できるよう対策を行ってほしい。	市道	—	歩道整備に向け事業計画 (令和8年度～)	L=200m	市(道路河川課)						●			
⑩	R7-10	長坂保育園前の歩道 (市道洪沢・長坂上条1号線)	横断歩道前の待機場所の路面が、ひび割れやでこぼこしている箇所があり、児童がつまずく危険性がある。危なくないように早急に整備をお願いしたい。	市道	—	R7年度に待避所の舗装補修予定。	A=50㎡	市(道路河川課)		●				R7済			

●通学路合同点検箇所一覧表

【泉小学校】		〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 □ 道路管理者（ □ 国土交通省 □ 山梨県 □ 北杜市 ）															
通し番号	管理番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は令和7年度実施予定				対策予定 令和8年度以降				経過観察
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
①	R3-② R5-8 R6-4 R7-1	スクールバスのバス停 全箇所	スクールバスのバス停であることの明確な表示と、前後の場所に、注意の標識の設置をしてほしい。	—	—	スクールバスの乗降場所については、児童や生徒の乗車状況に伴い変動することから、市内のスクールバス路線の状況を見ながら、検討する。		市（教育委員会）									●
②	R3-⑯ R5-11 R6-5 R7-2	①石堂中・バス停付近 ②石堂下・バス停付近 ③石堂上・バス停付近	①昨年度の回答（石堂中バス停下交差点…丁字路へのカーブミラーの設置を検討。）により、設置をしてほしい。 ②バス停と道路に段差がなくスペースも狭い昨年事故もあり危険を感じる。安全柵の設置をしてほしい。 ③樹木の伐採をしてほしい。	県道	—	①年度内に設置完了予定 ②小学校が独自の代替案の対応により、安全が確保できていることから取り下げ。 ③定期的な支障木の伐採に努める。	①ミラー1基	①市（大泉支所） ②市（企画課） ③県（峡北支所）				①					③
③	R3-⑳ R5-13 R6-6 R7-3	西井出交差点 (大泉町西井出3384-1付近) (県道長沢小淵沢線)	電柱が歩道にあり、傘を差すときは通れなくて車道に出なくてはならない。 歩道が狭く横断の時危険である。	県道	—	電柱管理者による移設先の協議状況による。		県（峡北支所）									●
④	R6-7 R7-4	2区・ブロック塀の倒壊の恐れ (大泉町西井出2627付近) (市道西井出6号線)	空き家の塀が劣化により弱くなっている。 危険である。	市道	—	土地所有者の確認を行い、お願い文を送付する。		学校 教育委員会									●
⑤	R6-8 R7-5	4区・新井公民館横交差点 (大泉町西井出3398-2付近) (市道西井出6号線、 市道大泉西井出22号線)	南北を結ぶ道路が坂道であるせいか通行する車のスピードが速い。 見通しが悪く左右の確認がしづらい。 「通学路 注意」の路面標示および看板を設置してほしい。	市道	—	「通学路注意」の看板設置予定	看板1基	市（道路河川課）			●						R7済
⑥	R6-10 R7-6	5区 城南 原林業前のカーブミラー (大泉町谷戸234付近) (市道大泉谷戸・長坂大八田2号線)	カーブミラーが見えにくく視距の確認が出来ないため車、人ともに危険である。 カーブミラーの向きの変更および増設をしてほしい。	市道	—	ミラー設置位置変更済	ミラー1基	市（大泉支所）				●					R7済
⑦	R7-7	3区 東原公民館南バス停付近 (県道長沢小淵沢線)	お食事処あめみやの西側のバス停から八ヶ岳南麓ファームの間が歩道もなく路側帯もほぼないため危険。 特に、雨の日は傘をさすと車道にはみ出してしまい危険なため、歩道の設置をしてほしい。	県道	—	局所的な道路改良が難しいため路面標示等を検討したい。		県（峡北支所）								●	
⑧	R7-8	中村十字路 (有)泉住宅設備 (大泉町西井出2369付近) (市道大八田・西井出線)	下る車がスピードを出して、横断歩道があっても危険。 横断歩道のダイヤモンドマークが薄くなっている、書いてほしい。 「児童横断注意」などの看板を設置してほしい。	市道	—	①補修上申を実施。 今年度対応不可とのことであり、来年度補修予定。 ②ダイヤモンドマークの書き直しを警察と協議。	①横断歩道1式 停止線2本 ダイヤモンドマーク4個	①警察署 ②市（道路河川課）				②		①			
⑨	R7-9	11区（湧水地域） 八ヶ岳広域農道（通称：レインボウライン）富谷交差点 (市道箕輪・小淵沢線)	直線道路で高速走行の車が多い。赤信号時の待機スペースが狭いため、走行車両との距離が狭く危険なため、南側と同じようにボールの設置が急務。	市道	—	R7年度に交差点北東にラバーボールを設置予定。	ラバーボール2本	市（道路河川課）			●						R7済
⑩	R7-10	豊武・富谷 道路沿いの建物や壁 (市道大泉谷戸44号線)	亀裂が入っているブロック塀や白壁がはがれてきているお蔵などがある。振動や地震で外壁や塀、蔵そのものが倒壊する危険がある。	市道	—	土地所有者の確認を行い、お願い文を送付する。		学校 教育委員会									●

●通学路合同点検箇所一覧表

R 8. 2作成

【小淵沢小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 □ 警察署 □ 道路管理者 (□ 国土交通省 □ 山梨県 □ 北杜市)

通し 番号	管理 番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m、本、基)	事業主体	対策済み又は 令和7年度実施予定				対策予定 令和8年度以降				経過 観察		
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他			
①	R5-4 R6-1 R7-1	ペンションカントリーママと、 (有)保坂住建の間の橋のように なっている箇所 (市道小淵沢5号線)	車がスピードを出して通るが、狭いため歩行者がよける スペースもほとんどなく危険であるため、拡幅工事 をお願いします。 人や車が落ちないための落下防止対策をお願いします。	市道	—	歩行者のスペース確保のため、外 側線を設置済。 拡幅については、地域からの要望 と土地提供等承諾書が得られれば 対策方法を検討。	②L=300m	市(道路河川 課)										●	
②	R3-⑩ R5-7 R6-3 R7-2	三好アグリテック(株)から大滝 湧水公園入口付近 (県道長沢小淵沢線)	この区間には歩道がなく、児童の安全歩行を確保する ために歩道の設置希望。	県道	—	歩道設置に向けて事業中。 【上笹尾】		県(峡北支所)										●	
③	R6-5 R7-3	七里岩ラインから松向住宅に入る 所 (小淵沢町松向687付近) (県道茅野北杜葦崎線)	七里岩ラインは通行する車もスピードを出しているた め。 子どもが反対側に渡る際は注意が必要である。 「減速マーク」が、消えかかっているため、上塗りし てほしい。 「通学路 注意」の路面標示および看板を設置してほ しい。	県道	—	減速マークの引き直しを行う。		県(峡北支所)										●	
④	R6-8 R7-4	(有)伊藤石材工業前の十字路口 (小淵沢町797付近) (市道小淵沢1号線、 市道小淵沢町46号線)	2箇所の横断歩道が消えかかっているため、上塗りを してほしい。	市道	—	既に補修上伸びみ。 今年度補修完了予定。		警察署		●								R7済	
⑤	R7-5	山梨県馬術競技場前 (市道小淵沢3号線)	馬術競技場付近において、非常に交通量が多く、歩道 が途中で途切れているため、道路を横切ったり、道路 を歩くため、非常に危険である。	市道	—	歩道整備に向け事業計画 (令和8年度～)		市(道路河川 課)										●	
⑥	R7-6	パレット不動産 南側のレイン ボーラインの横断 (市道箕輪・小淵沢線)	レインボーラインは通行する車がスピードを出してい るため、子どもが反対側に渡る時には注意が必要であ る。交通量が多く、見通しが悪く、横断歩道もなく大 変危険である。 よって、昔は学校のバス停がパレット不動産【現在の 市民バス(里山ライフ)】にあったので、現在のバス 停(篠八田集會)からパレット不動産西側のバス停 (広域農道三差路)に変更してほしい。 また、パレット不動産の西側から北側にある、歩道が 砂利で草が生い茂っており、児童が歩くのに厳しい状 況であるため、アスファルト舗装してほしい。	市道 バス停	—	①歩行者のスペース確保のため、 歩道の除草を定期的に実施。 ②該当児童の保護者への確認を実 施。 ③バス停の位置を篠八田集會から パレット不動産西側に変更。	①L=800m	①市(道路河川 課) ②学校 ③教育委員会									②	③	①

継続要望 箇所
 新規要望 箇所

要望箇所	6
内訳	
県道	2
市道	4
その他(バス停)	
学校	

