

平成29年度 通学路合同点検 実施報告

合同点検日・・・ 平成29年9月11日(月) >武川小学校、白州小学校、小淵沢小学校
平成29年9月12日(火) >高根東小学校、高根清里小学校、高根北小学校、高根西小学校
平成29年9月13日(水) >長坂小学校、泉小学校
平成29年9月15日(金) >明野小学校、須玉小学校

要望箇所数・・・ 86箇所(継続要望箇所 44箇所、 新規要望箇所 42箇所)

・対策済	22
・一部対策済(一部H30年度対策予定)	3
・一部対策済(一部経過観察)	6
・H30年度対策予定	13
・一部H30年度対策予定(一部経過観察)	8
・経過観察	31
・取り下げ(対象外等)	3

北杜市教育委員会

●通学路合同点検箇所一覧表

H30.3作成

【明野小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～平成29年度)				対策予定(平成30年度以降)				経過観察
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
1	明野町上手7291番地～3394-13番地付近(市道小笠原浅尾1号線)	・樹木が道路に覆い、道幅が狭くなり危険。また、外灯にも覆っているため暗くて危険であり、外側線も消えている。 ・路側帯の白線が土や草により見え、車道を歩かざるを得ない。枝により外灯の明かりが遮断。道路横や崖の樹木が道路に覆いかぶさったりしていると共に、倒木の危険が大である。	市道	—	樹木の伐採		市(道路河川課)									
2	明野町上手6021番地(アジア燃料付近)(県道韭崎増富線)	・交通量が比較的多いが、歩道が100m程度ない。 ・県道で交通量が比較的多いが、歩道が途切れている。歩道の設置またはカラー舗装希望	県道	—	歩道については、用地(建物)等の影響もあるため、早急な対応は困難である。グリーンベルトを施工対応		県(峡北支所)									
3	明野町上手5152～4187番地付近 三叉路(市道大豆生田上手線)	・長くて急な下り坂でスピードを出す車が多いので、注意喚起の看板を設置してほしい。 ・朝タスピードを出して通過する車が多く横断歩道までが遠い。横断旗を設置したが一層の対策として、横断歩道または「児童横断注意」の看板設置を希望する。	市道	—	路面標示、注意喚起看板の設置		市(道路河川課)									
4	明野町浅尾新田3895番地付近 県道西側(県道韭崎増富線)	・浅尾新田公民館から窪田酒店までの間に歩道がなく狭いため歩道またはカラー舗装設置希望	県道	—	①歩道については、用地(建物)等の影響もあるため、早急な対応は困難 ②グリーンベルトの設置		県(峡北支所)									①
5	御崎大神前交差点(市道小笠原浅尾1号線)	・交差点には横断歩道がないので、危険である。注意喚起の看板や横断旗の設置希望 ・この交差点は、ハイジの村方面から数名の児童が横断するが、注意を促す看板や標識はない。「児童横断注意」の看板設置希望	市道	—	路面標示、注意喚起看板の設置		市(道路河川課)									
6	明野町上手5213番地付近(市道大豆生田上手線)	・横断歩道が明野支所までないため、ここを横断せざるを得ない。朝タスピードを出して通過する車が多い。横断旗がないので、横断旗の設置希望。また「児童横断注意」の看板設置も希望	市道	H29.9.15	横断旗設置あり ①路面標示 ②横断歩道の設置		①市(道路河川課) ②警察									① ②
7	一本松公民館前付近交差点(県道韭崎増富線)	・バス停と横断歩道が隣接しており危険である。「児童横断注意」の看板設置希望	県道	H29.9.15	①注意喚起の路面標示対応済。 ②学校で注意喚起の看板設置		①県(峡北支所) ②学校									
8	明野町浅尾新田299番地付近 浄居寺入口カーブ(県道韭崎増富線)	・歩道を歩くため横断しなければならぬが、交通量が多く、またカーブとなっているため危険である。横断旗及び「児童横断注意」の看板設置希望。	県道	H29.9.15	横断旗の設置(点検後地元にて設置済)		市(教育委員会) 市(明野支所)									
9	明野町上手6055番地東海紙袋山梨工場付近	・歩道に用水路があり、ガードレールや蓋がされていないため危険である。ガードレールまたは蓋の設置希望	県道	H29.9.15	転落防止柵の設置		県(峡北支所)									
10	明野町小笠原3083番地付近(市道明野小笠原25号線)	・通称「銭亀坂」と呼ばれている坂は、雨の日は滑りやすく、道脇が崖となっているため危険である。フェンスの設置希望	市道	H29.9.15	①地権者へ木の伐採依頼 ②フェンスの設置		市(道路河川課)									① ②
11	小学校北東T字路(明野町上手)(市道上手浅尾線)	・西側道路から車が一時停止せずに出てくるため危険である。「児童横断注意」の看板設置希望	市道	H29.9.15	①カーブミラーの角度 ②停止線の塗り直し ③「児童横断注意」の看板もしくは、路面標示の検討		①市(明野支所) ②市(明野支所) ③市(道路河川課)									① ② ③

	H26年度～継続要望
	H29年度新規要望

対策済み(～平成29年度)				対策予定(平成30年度以降)				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		●						
		●						
		●						
		②						①
						●		
								① ②
		①		②				
		●						
								① ②

要望箇所	11
・対策済	5
・一部対策済(一部H30年度対策予定)	1
・一部対策済(一部経過観察)	1
・H30年度対策予定	1
・一部H30年度対策予定(一部経過観察)	2
・経過観察	1
・取り下げ(対象外等)	—

●通学路合同点検箇所一覧表

H30.3作成

【須玉小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～平成29年度)				対策予定 平成30年度以降				経過観察	
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
1	学校南側道路(県道増富若神子線)	道幅が狭い上に、歩道狭く危険である。	県道	—	①歩道設置については早急な対応困難 ②グリーンベルトの設置(対策済)	140m	県(峡北支所)										①
2	穴平20番地付近(二日市場地内)(県道箕輪須玉線)	道幅が狭く、歩道がない箇所があるので歩道の設置してほしい。	県道	—	路面標示を設置済		県(峡北支所)			●							
3	多麻団地へ向かう市道(小倉1316-1～1750-1間)(市道須玉小倉7号線)	・道路西側の樹木が枯れており、スクールバスの通行が危険 ・道路の両側の樹木に枯れているものもあり、スクールバスの運行に危険が及ぶ可能性もあるため、路線を変えて対応している。	市道	—	所有者に通知済みだが、対応しないため、引き続き通知を実施(須玉支所)		市(道路河川課)			●			●				
4	大豆生田地区、覚林寺・下組の国道から市役所につながる道路(市道大豆生田線)	特に朝の交通量が多い上に、カーブで見通しも悪い。この道路には横断歩道がなく、通学児童にとって大変危険である。具体的な設置希望場所は聴取済みである。2箇所設置希望	市道	H29.9.15	①横断歩道の設置については、学校から設置箇所を警察へ要望。 ②路面標示の対策済		①警察 ②市(道路河川課)					②					①
5	須玉小学校西門から県道に接するT字路(県道箕輪須玉線)	交通量が多く、駐停車車両があるため、見通しが悪く危険である。	県道	H29.9.15	学校等で注意し、経過観察		学校										●
6	百観音交差点～郵便局前(県道須玉中田線)	・車道を歩かなければならない箇所があり、車と接触する危険がある。 ・例年、危険箇所としてあげている。グリーンベルト設置等の対策をしていただいている。交通量が多く、道幅と歩道が狭く、車と接	県道	H29.9.15	グリーンベルト等で対策している。 経過観察		県(峡北支所)										●

対策済み(～平成29年度)				対策予定 平成30年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		②						①
		●						
		●				●		
		②						①
								●
								●

	H26年度～継続要望
	H29年度新規要望

要望箇所	6
・対策済	1
・一部対策済(一部H30年度対策予定)	1
・一部対策済(一部経過観察)	2
・H30年度対策予定	—
・一部H30年度対策予定(一部経過観察)	—
・経過観察	2
・取り下げ(対象外等)	—

●通学路合同点検箇所一覧表

【高根東小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	総合グラウンド入口～パチンコ「オーシャンタカネ」(県道長坂高根線)	現道は交通量も多く、大型車の通行も頻繁であるが、北側に歩道がないため危険である。現状は、児童が横断歩道がない場所を横断し登下校している。	県道	—	今後も状況を注視し、検討		警察
2	村山北割1402～1434番地付近(ファミリストアまちや～北側400m)(市道村山東割東井出線)	現道は交通量も多く、西側に歩道がない。児童の登下校時は、北からスピードをだして下ってくる車が多く危険である。	市道	—	歩道設置を検討		市(道路河川課)
3	村山北割972番地付近(東小200m交差点)(県道長坂高根線)	北進する車にはガードレールがあるため、歩行する児童が見えにくい。県道に左折する際、対向車線に出ないように曲がると、左後輪が歩道に乗り上げてしまう。	県道	—	28年度県対応済(ガードレール・ガード柵)		県(峡北支所)
4	八ヶ岳ふれあいホール～高根東小学校(県道長坂高根線)	・現道は交通量も多く、大型車の通行も頻繁であり、歩道も狭いため大変危険である。【継続要望】 ・ブロック塀が道幅ギリギリで歩道のない箇所がある。【新規】 ・歩道がでこぼこしている箇所がある。(高根東小の北東側)【新	県道	H29.9.12	①グリーンベルトの設置 ②歩道補修		県(峡北支所)

対策済み(～平成29年度)				対策予定(平成30年度以降)				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
								●
		●(事業化)						
		●						
		① ②						●

H26年度～継続要望
H29年度新規要望

要望箇所	4
・対策済	2
・一部対策済(一部H30年度対策予定)	—
・一部対策済(一部経過観察)	1
・H30年度対策予定	—
・一部H30年度対策予定(一部経過観察)	—
・経過観察	1
・取り下げ(対象外等)	—

●通学路合同点検箇所一覧表

H30.3作成

【高根西小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 □ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	上黒沢1245番地付近(甲公民館付近交差点) (県道北杜ハヶ岳公園線)	カーブで見通しが悪く横断が危険	県道	—	①通学路の変更も含め検討 ②今後も状況を注視し、検討		①学校 ②警察
2	高根町下黒沢1815番地付近(ため池横断歩道反対斜面) (市道下黒沢上黒沢線)	倒木が多く道路に倒れかかる危険がある。	市道	H29.9.12	木の伐採(所有者へ通知、危険木の伐採)		市(高根支所)
3	学校、みどり保育園から南下した道と広域農道との交差点 (市道箕輪下黒沢線) (市道下黒沢上黒沢線)	車がスピードを出して走る。見通しがよくない。	市道	H29.9.12	①看板設置あり経過観察 ②横断歩道塗り直し予定		警察
4	小学校北側道路 (市道高根上黒沢22号線)	暗く、標示等もないため危険。また、草等で道幅が狭くなり危険	市道	H29.9.12	支所にて道の草等の除去(定期的に支所対応)		市(高根支所)

対策済み (～平成29年度)				対策予定 平成30年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
								① ②
								●
								② ①
								●

	H26年度～継続要望
	H29年度新規要望

要望箇所	4
・対策済	—
・一部対策済(一部H30年度対策予定)	—
・一部対策済(一部経過観察)	—
・H30年度対策予定	2
・一部H30年度対策予定(一部経過観察)	1
・経過観察	1
・取り下げ(対象外等)	—

●通学路合同点検箇所一覧表

H30.3作成

【高根北小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 □ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
2	大門ダム入口(三叉路)(国道141号)	交通量が多く、横断歩道や歩道がない。横断旗が置いてある場所に横断歩道の設置してほしい。	国道	—	今後も状況を注視し、検討		警察
3	東井出集会所東交差点(県道長澤小淵沢線)	横断歩道や止まれの文字が薄くなっているので、書き直してほしい。	県道	—	今後も状況を注視し、検討		警察
4	県農業試験場西交差点(市道東井出西井出線)	交差点南北の道路に止まれの文字があるが、文字が薄くなっているので、書き直してほしい。	市道	—	①今後も状況を注視し、検討 ②注意喚起看板の設置		①警察 ②市(道路河川課)
5	JA梨北高根支所東側道路(市道村山東割東井出線)	道路上の「通学路注意」の文字が薄くなっているので、書き直してほしい。	市道	—	道路標示の塗り直しの検討		市(道路河川課)
6	学校西側道路(長澤2136番地いずみや北側)(市長澤西井出線)	・道路幅が狭くカーブが続いている。カーブミラーの柱等に通学路看板等の設置 ・道路幅が狭くカーブが続いているにもかかわらず、通学路の看板が錆びていて読めなかったり、通学路の表示がない。カーブミラーの下等に通学路、危険等の看板を設置してほしい。	市道	H29.9.12	看板が錆びて見えない。路面標示、看板等の設置		市(道路河川課)
7	小野電気西交差点(東井出西井出線)(高根東井出17号線)	変則交差点で、横断するのに非常に危険。道路への通学路注意の表示希望	市道	H29.9.12	①路面標示設置検討 ②側溝蓋設置検討 ③横断旗の設置		①②市(道路河川課) ③警察
8	長澤2468番地3付近(市長澤西井出線)	堰があり、ガードレールが設置されているが、転落の危険があるため、対策希望	市道	H29.9.12	ガードレール前にネットフェンスの設置検討		市(道路河川課)

対策済み(～平成29年度)				対策予定 平成30年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
							②	①
								●
								●
								① ②
								●
								●
						①		② ③
								●

	H26年度～継続要望
	H29年度新規要望

要望箇所	8
・対策済	—
・一部対策済(一部H30年度対策予定)	—
・一部対策済(一部経過観察)	—
・H30年度対策予定	—
・一部H30年度対策予定(一部経過観察)	2
・経過観察	6
・取り下げ(対象外等)	—

●通学路合同点検箇所一覧表

H30.3作成

【高根清里小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
2	高根清里小学校正門付近の道路(県道清里須玉線)	横断歩道の白線と菱形のマークが薄くなってきている。	県道	H29.9.12	横断歩道塗り直し予定		警察
3	八ヶ岳興民館から高根清里小学校正門(県道清里須玉線)	路側帯白線が消えている所が多い。	県道	H29.9.12	路側帯の塗り直し対策済		県(峡北支所)
4	体育館西国道141号「小作」前の信号(国道141号)	信号機の支柱に木の枝がかかっている。	国道	H29.9.12	信号機にかかる枝木の伐採		県(峡北支所)
5	体育館西国道141号「小作」前の信号前横断歩道(国道141号)	横断歩道の白線が薄くなってきている。	国道	H29.9.12	横断歩道塗り直し検討		警察

対策済み(～平成29年度)				対策予定 平成30年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		②						①
					●			
		●						
		●						
					●			

	H26年度～継続要望
	H29年度新規要望

要望箇所	5
・対策済	2
・一部対策済(一部H30年度対策予定)	—
・一部対策済(一部経過観察)	1
・H30年度対策予定	2
・一部H30年度対策予定(一部経過観察)	—
・経過観察	—
・取り下げ(対象外等)	—

●通学路合同点検箇所一覧表

H30.3作成

【長坂小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～平成29年度)				対策予定 平成30年度以降				経過観察
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
1	甲陵高校グラウンド南東の交差点(市道大八田2号線)	登下校時に中学・高校への送迎車等で交通量が多く危険。また、変則十字路で見通しが悪い。	市道	—	①今後も状況を注視し、検討 ②道路改良(歩道設置)を事業中		①警察 ②市(道路河川課)									①
2	・市営中之島団地のJR高架下(県道茅野北杜重崎線) ・入沢跨線橋高架下(市道長坂上条31号線)	路面に注意喚起の表示をしていただいたが、まだ、車とのすれ違いは危険である。また、通学路の変更は難しい。	県道	—	①通学路の変更も含め検討 ②路面標示(注意喚起)を設置済み		①学校 ②県(峡北支所)			②		①				
3	長坂上条1430付近～妙要寺、小学校南、なごみ亭前の交差点から南へ下った三叉路までの道(市道長坂上条1号線)(市道洗沢長坂上条2号線)	・狭く、カーブも多く子どもと車のすれ違いが大変危険である。 ・狭く、曲がりかねていて子どもと車のすれ違いが危険。側溝もあり、冬場の積雪時、凍結時も危険である。対策予定との事であるが、引き続き対応をお願いしたい。	市道	—	①グリーンベルトの設置 ②一部既設水路の改修	①360m	市(道路河川課)						① ②			
4	山城屋バス停～山田川手前の道路 たいよう塾(白井沢2426-1)～菅沼公民館までの道路(スクールバス4号車のコース)(県道長沢小淵沢線)	交通量も多く、スピードを出して走行する車が多いので歩道を設置してほしい。	県道	—	用地等の影響もあるため、早急な対応は困難		県(峡北支所)									●
5	長坂下条1286番地付近(日野春保育園入口)	見通しが悪くて危険であり、子供たちだけでは反対側の歩道へ渡るのには困難である。	県道	—	今後も状況を注視し、検討		警察									●
6	北杜警察署前交差点付近(県道長坂高根線)	・交差点から南へ下る道路に歩道がなく危険。 ・対策予定との事であるが、引き続き早急な対応をお願いしたい。	県道	—	注意喚起等の設置		県(峡北支所)			●						
7	JR長坂駅北コンクリート階段	雨や雪の日は滑りやすく危険なので、中央ラインに手すりの設置してほしい。	—	—	法定外道路のため、今後用地課と協議		用地課									●
8	長坂駅前交差点(県道長坂高根線)	信号と横断歩道があっても、車の交通量が多く危険	県道	—	①②グリーンベルトの設置(県道と市道の交差点のため県と市で検討していく)		①県(峡北支所) ②市(道路河川課)									① ②
9	長坂消防署前の道(県道小荒間長坂停車場線)	道路を横断する際、北から走ってくる車がスピードを出しているのが危険。また、見えにくく危険。	県道	—	外側線の引き直し及び路面標示(注意喚起)の設置		県(峡北支所)			●						
10	バス通学児童のバス停から自宅までの通学路(大通りから離れているバス停で何箇所も危険箇所として差がっている)	民家も少なく、人気がないため低学年の児童を少人数で歩かせるのは危険である箇所が多い。また雑草等で道が狭く、見通しが悪い箇所がある。(多地区になるため地図なし)	—	—	今後も状況を注視し、検討		市(道路河川課)									●
11	ハグ南長坂城産道のクラフコバス長坂南側交差点、②長坂小中学校南側の交差点、③甲陵高校南側の市道長坂上条40号線との交差点	①②③の場所は急な坂道でスピードを出して直進する車が多い。一時停止しない車がたまにある。県外車も多い。信号機の設置希望。	市道	H29.9.13	①路面標示の塗り直し予定 ②南側を測量し、歩道設置工事予定 ①②③信号機の設置		②市(道路河川課) ①②③警察				② (事業化) (市)					① ② ③ (警察)
12	「清光寺坂上」交差点からキッツ長坂工場へ向かう道路(市道長坂上条1号線)	キッツ側から歩道が整備されているが、交差点付近は歩道が途切れているため、整備をお願いしたい。	市道	H29.9.13	歩道改良検討		市(道路河川課)				● (事業中)					
13	長坂上条2313番地(しんどう歯科前～小学校)	阿久津歯科前の道路が狭くて危険。	市道	H29.9.13	グリーンベルト、路面標示対策済 グリーンベルトの延長検討		市(道路河川課)									●
14	小荒間長坂停車場上線と長沢小淵沢線のJA前交差点の交差点改良(県道小荒間長坂停車場線)	変則交差点のため危険。交差点の改良要望	県道	H29.9.13	交差点改良の事業化に向けて取組んでいく		県(峡北支所)									●

	H26年度～継続要望
	H29年度新規要望

対策済み(～平成29年度)				対策予定 平成30年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		② (事業中)						①
		②		①				
						① ②		
								●
								●
								① ②
		●						
		② (事業化) (市)						① ② ③ (警察)
		● (事業中)						
								●
								●

要望箇所	14
・対策済	3
・一部対策済(一部H30年度対策予定)	1
・一部対策済(一部経過観察)	2
・H30年度対策予定	1
・一部H30年度対策予定(一部経過観察)	—
・経過観察	7
・取り下げ(対象外等)	—

●通学路合同点検箇所一覧表

H30.3作成

【泉小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 ■ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	6・7区 大泉町谷戸2306番地1付近交差点(市道谷戸1号線)	変則六差路のため、車が見えづらく大変危険である。登校時は、ふらここ食堂側からの車。下校時は、下新井交差点側からの車。	市道	—	減速標示の北に路面標示を設置		市(道路河川課)
2	7区 大泉町谷戸2306番地1付近交差点～JA梨北(市道大泉谷戸26号線)	カーブが多く見通しが悪い。カーブミラーがくもっていて、角度があって見えずらい。	市道	—	①路面標示設置については、早急な対応困難 ②カーブミラーについては支所対応		市(大泉支所)
3	9区 石堂上・中・下のバス停(県道北杜八ヶ岳公園線)	待合場所が狭く、待っている間児童がはみ出してしまふ。スクールバスのバス停表示を明確にしてほしい。	県道	—	路面標示(減速マーキング)の設置(対策済)		県(峡北支所)
4	10区 大開 上・中・下のバス停(県道北杜八ヶ岳公園線)	スクールバスのバス停表示を明確にしてほしい。	県道	—	路面標示(注意喚起)の設置(対策済)		県(峡北支所)
5	1区 寺所・下井出地区にあるため池	ため池に柵は設置されているがさらなる安全策を希望	—	H29.9.13	ため池は地区管理。地区と支所で注意喚起の看板設置検討		市(大泉支所)
6	2区 泉小学校南東の交差点(市道谷戸西井出2号線)	一時停止などの表示がないため、両方向から車が来て事故になった場合、児童が巻き込まれる危険あり。	市道	H29.9.13	①ピオトープ内の整備(交差点付近の支障木の伐採、移設) ②交差点の停止線塗り直し		①②市(大泉支所)
7	3区 西井出2159付近 東原 県道608号(県道長沢小淵沢線)	一部だけ歩道が設置されていない。【学校・県からの要望、要望書】	県道	H29.9.13	歩道設置の事業化に向けて取組んでいく		県(峡北支所)
8	5区 いずみ薬局前の横断歩道(県道長沢小淵沢線)	表示が薄く、消えかかっている。	県道	H29.9.13	横断歩道の塗り直し		警察
9	5区 泉小学校グラウンド南東(市道谷戸3号線)	樹木の枝が通学路に覆いかぶさっている	市道	H29.9.13	伐採対策済み		市
10	9区 県道28号 油川バス停付近からとんかつ二葉付近まで(県道北杜八ヶ岳公園線)	雑草が道路にせり出してきて通行の妨げになっている。	県道	H29.9.13	歩道の除草、枝木の伐採		県(峡北支所)
11	9区 石堂下のバス停(県道北杜八ヶ岳公園線)	バス停は県道28号線の東側にある。西側から県道を渡る児童のために横断歩道の設置希望【要望書】	県道	H29.9.13	横断歩道の設置		警察
12	スクールバスのバス停 全箇所	スクールバスのバス停であることの明確な表示	—	H29.9.13			市(教育委員会)

対策済み(～平成29年度)				対策予定(平成30年度以降)				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
						●		
							②	①
		●						
		●						
								●
								●
								●
			●					
			●					
								●

	H26年度～継続要望
	H29年度新規要望

要望箇所	12
・対策済	4
・一部対策済(一部H30年度対策予定)	—
・一部対策済(一部経過観察)	—
・H30年度対策予定	4
・一部H30年度対策予定(一部経過観察)	1
・経過観察	3
・取り下げ(対象外等)	—

●通学路合同点検箇所一覧表

H30.3作成

【小淵沢小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～平成29年度)				対策予定 平成30年度以降				経過観察
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
1	小学校正門入口付近(小淵沢町7741番地)(市道鳥原小淵沢線)	通行する車への注意喚起ができるように要望。グリーンベルトからでは見通しも悪く危険。	市道	—	公道では無いため、横断歩道の再設置は困難であるので、グリーンベルトで承諾済み(H26小淵沢小教頭)		市(生涯学習課)				●					
2	小淵沢町7603番地(小淵沢公民館宮久保分館)南側水路(市道小淵沢町17号線)	大雨時に水かさも増し、危険。せぎの水が地中(トンネル)に入る危険な部分の防護策を要望	市道	—	路肩に防護柵を設置した場合、車両の視距が狭くなる恐れがあるので、経過観察→H29対策予定(農政課)		市(農政課)									●
3	交差点「生涯学習センター前」の地下通路階段	階段部分の破損し危険。補修要望	県道	—	階段部分の補修(対策済)		県(峡北支所)			●						
4	尾根地区登校班の通学路(進藤医院前から学校へ向かう途中の道路[小淵沢町7481番地付近の道路])(市道上笹尾小淵沢2号線)	尾根地区の登校班は、小淵沢町7481番地付近の道路を横断しているが、カーブのために見通しが悪い場所である。特に登校時に駅方面から来る車を確認することが難しく、スピードを出して運転している車もあるので、横断歩道の設置希望	市道	H29.9.11	①横断歩道の設置 ②路面標示等		①警察 ②市(道路河川課)			②						①
5	本町地区の道路(内藤自工から旧支所南の変則五差路)(市道上笹尾小淵沢2号線)	内藤自工から旧支所南の変則五差路は、本町地区の児童の通学路である。朝の出勤時間にはかなりの交通量があるが、歩道は一部にしかなく、路側帯の白線のみである。登下校時の児童の安全歩行を確保するため、一部グリーンベルトの表示希望	市道	H29.9.11	幅員が狭くグリーンベルトの設置は困難。歩道縁石沿いにラバーボールの設置検討		市(道路河川課)									●
6	大型バスの送迎コース①(東和地区入口左折)(県道北杜富士見線)(市道小淵沢4号線)	3学期の送迎コースになると、左折時にバスの後輪が脱輪しそうになるので、道を広げる(地権者には過去に了承済み)かグレーチングの増設希望。積雪後は運転がかなり困難である。	県道 市道	H29.9.11	スクールバスの送迎コースのため、今回現場確認未実施。今後、支所、道路河川課を含め検討		市(道路河川課)									●
7	大型バスの送迎コース②(篠原地区JR小海線女取踏切手前 右折)(市道上笹尾小淵沢3号線)	3学期の送迎コースになると、右折時にバスの後輪が半分脱輪してしまう。側溝にグレーチングの設置を希望。積雪後は運転がかなり困難である。	市道	H29.9.11	スクールバスの送迎コースのため、今回現場確認未実施。今後、支所、道路河川課を含め検討		市(道路河川課)									●
8	大型バスの送迎コース③(旧篠原分校裏右折)(市道上笹尾4号線)	3学期の送迎コースになると、右折時にバスの後輪が半分脱輪してしまう。側溝にグレーチングの設置を希望。積雪後は運転がかなり困難である。	市道	H29.9.11	スクールバスの送迎コースのため、今回現場確認未実施。今後、支所、道路河川課を含め検討		市(道路河川課)									●
9	大型バスの送迎コース④(旧篠原公民館右左折)(市道小荒間小淵沢線)	3学期の送迎コースになると、右折時や左折時に、バスの後輪が縁石に乗り上げてしまいそうになるので、縁石の撤去希望。積雪時は運転がかなり困難である。	市道	H29.9.11	スクールバスの送迎コースのため、今回現場確認未実施。今後、支所、道路河川課を含め検討		市(道路河川課)									●
10	スパティオから県馬術競技場へ向かう途中の道路(小淵沢町1501-1の自宅から歩き、道路を横断する付近)(市道小淵沢3号線)	自宅からスクールバス乗り場まで安全に行き着くために、交通量の多い道に横断歩道の設置希望	市道	H29.9.11	①横断歩道の設置 ②路面標示等		①警察 ②市(道路河川課)									① ②

対策済み(～平成29年度)				対策予定 平成30年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
			●					
								●
		●						
		②						①
								●
								●
								●
								●
								① ②

	H26年度～継続要望
	H29年度新規要望

要望箇所	10
・対策済	2
・一部対策済(一部H30年度対策予定)	—
・一部対策済(一部経過観察)	1
・H30年度対策予定	1
・一部H30年度対策予定(一部経過観察)	—
・経過観察	6
・取り下げ(対象外等)	—

●通学路合同点検箇所一覧表

H30.3作成

【白州小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～平成29年度)				対策予定 平成30年度以降				経過観察	
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
1	白州小学校グラウンド南側道路(市道台ヶ原白須2号線)	カーブミラーの支柱が腐って倒れる危険性がある。	市道	—	道路改良工事で対応検討		市(白州支所)										●
2	白州小学校グラウンド南側道路(市道台ヶ原白須2号線)	通学路の標識がベンキが剥がれ文字が見えない。	市道	—	道路改良工事で対応(市道台ヶ原白須2号線)		市(道路河川課)			● (事業中)							
3	白州小学校グラウンド南側道路、スクールバス車庫から正門(市道台ヶ原白須2号線)(白州白須18号線)	拡幅工事が計画されているが、現状狭く、通行する車がスピードを出すため危険。グリーンベルトが必要。	市道	—	グリーンベルトの設置は道路改良工事の進捗状況で判断(市道台ヶ原白須2号線)(白州白須18号線)		市(道路河川課)			● (事業中)							
4	白元寺から天白神社に向かう交差点(市道白須1号線、白州白須17号線、白州白須19号線)	児童が横断するため横断歩道が必要	市道	—	①横断歩道の設置(近くに既設横断歩道があるため、設置は困難。移設については可能)		①警察 ②市(道路河川課)						②				①
5	白須1140(白州保育園付近)から中学校へ向かう50m行った標識(県道駒ヶ岳公園線)	標識の文字が薄く見えにくくなっている。	県道	—	保育所ありの看板のため対象外		—										—
6	白州小学校周りの道路	「白州小学校入口」の標識設置。現状の標識は少し小さい。また、文字が見えにくくなっている。	—	—	案内看板のため、今回の趣旨とは異なるため対象外		—										—
7	花水橋東詰と西詰以西の切り通し道路(県道台ヶ原長坂線)	花水橋東詰と西詰以西の切り通し道路にできた交差点付近は見通しが悪く、児童の横断場所でもあるので横断歩道の設置希望	県道	H29.9.11	横断歩道の設置		警察										●
8	白州中学校東方 県道614号線(県道駒ヶ岳公園線)	道路改修工事後、見通しのよいカーブでスピードを出す車が危険。ポールが設置してあるが、ガードレールの設置希望	県道	H29.9.11	ガードレールの設置対策済		県(峡北支所)						●				

	H26年度～継続要望
	H29年度新規要望

対策済み(～平成29年度)				対策予定 平成30年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
								●
		● (事業中)						
		● (事業中)						
						②		①
								—
								—
								●
						●		

要望箇所	8
・対策済	2
・一部対策済(一部H30年度対策予定)	—
・一部対策済(一部経過観察)	—
・H30年度対策予定	1
・一部H30年度対策予定(一部経過観察)	1
・経過観察	2
・取り下げ(対象外等)	2

