

北杜市泉温泉健康センター 修繕一覧

整理番号	実施年度	修繕内容	金額
1	H27	温泉用深井戸水中ポンプ入替	1,144,800
2		バイブラ浴循環配管バルブ取替	239,220
3		サウナ風呂非常信号装置修繕	394,459
4		サウナ風呂時計及び温度計修繕	114,480
5		バイブラ浴槽濾過ポンプ取替	367,200
6		デイサービス・温泉スタンド給湯系統ポンプ取替	486,000
7		火災報知機交換	7,236
8		シャワー水栓修理(女湯)	21,600
9		浴槽補給水用バルブ交換	27,000
10		源泉タンク水位センサー交換	29,160
11		配管漏水修理	29,916
12		男湯入口戸車交換	2,116
13		シャワー水栓修理(男湯)	27,864
14		バイブラフロアー修理	29,937
15		防災設備取り換え	61,711
16		男湯脱衣所天板取り換え	918
17		火災報知機交換	7,668
18		配管漏水修理	9,330
19		トイレ漏水修理	17,280
20		配管漏水修理	29,376
21		男湯サウナハンドル交換	4,758
22		女湯入口戸車交換	2,116
23		固定電話ノイズ修理	8,100
24		ポンプカップリング交換	29,700
25		ヘアキャッチャー修理	3,000
26		女湯入口戸車交換	1,176
27		濾過ポンプ修理	29,916
28		配管漏れ修理	23,760
	計	28	3,149,797

整理番号	実施年度	修繕内容	金額
29	H28	濾過装置濾過材入替	1,080,000
30		男子浴槽バイブラフロアー取替	243,000
31		温泉用深井戸水中ポンプオーバーホール	4,460,400
32		温泉ガスセパレータポンプ交換	378,000
33		熱源ボイラー入替	11,124,000
34		浴槽温度制御装置修繕	1,026,000
35		全身浴濾過器ポンプ修理	27,000
36		バイブラ浴濾過器継手修理	26,244
37		大広間サッシ網戸修理	1,200
38		防災設備修理	95,580
39		洗い場蛇口 水道栓、アダプタ修理	2,646
40		洗い場蛇口ニップル修理	498
41		大広間サッシクレセント修理	9,720
42		屋外水道 配管バルブ修理	3,258
43		トイレ水栓サーモバルブ	6,310
44		大浴槽ジェットポンプ修理	32,400
45		バイブラ浴槽ジェットポンプ修理	37,800
46		大浴場濾過器配管修理	109,080
47		脱衣場ロッカー鍵修理	831
48		浴室照明器具修理	23,656
49		カーテンレール修理	3,556
50		脱衣場ロッカー鍵修理	1,995
	計	22	18,693,174

整理番号	実施年度	修繕内容	金額
51	H29	電話システム更新修繕	381,142
52		温泉用深井戸水中ポンプ入替	1,296,000
53		浴室設置掛時計部品交換	2,544
54		浴室シャワーヘッド部品交換	3,260
55		集塵機交換	11,113
56		ガスコンロ修理	4,158
57		浴室タイル修理	578
58		洗面台コンセントケーブル部品交換	1,039
59		浴槽栓抜き治具修理	1,000
60		男バイブラ浴槽空気口詰まり スケール除去	3,112
61		冷蔵庫廃棄	18,150
62		スチームサウナ部品交換	108,000
63		洗面台水漏れ修理	360
64		配管詰まり修理	15,465
65		事務所天井破れ修理	1,228
66		防犯カメラ部品交換	1,080
67		掃除機部品交換	1,043
68		女バイブラ浴槽空気口詰まり スケール除去	1,334
69		浴室蛍光灯交換	2,020
70		トイレ水漏れ修理	350
71		洗面台水漏れ修理	6,518
72		洗面台水漏れ修理	2,566
73		脱衣場天井水漏れ修理	27,558
74		管理室PCキーボード交換	1,900
75		浴室マジックミラー修理	460
76		循環ポンプ漏水修理	27,000
77		暖房便座電線交換	3,886
78		制御盤タイマー交換	12,040
79		温泉スタンド傾斜修理	6,448
80		温泉スタンド凍結防止ヒーター交換	4,063
81		ボイラー配管接続部水漏れ修理	8,182
82		ロビーテレビ壁掛け部破損修理	9,110
83		管理用PCバッテリー交換	17,495
	計	33	1,980,202