

白州福社会館(フォッサ・マグナの湯) 修繕一覧

整理番号	実施年度	修繕内容	金額
1	H27	玄関戸修繕	496,800
2		温水ボイラー制御装置交換・他修繕	918,000
3		Oリング修繕	4,374
4		薬注ポンプ部品修繕	30,860
5		バーナー リリーフ弁(カップリング)修繕	19,000
6		露天風呂濾過機三方弁作動不良修繕	198,000
7		バーナー リリーフ弁(カップリング)修繕	19,000
8		一般の湯濾過機ポンプモーター交換	248,000
9		トイレ等、排水溝の詰まり	15,000
10		電磁開閉器5個購入	13,601
11		給湯二次ポンプ水漏れ修理	28,300
12		ボイラーオイルポンプ修理	137,400
	計	12	2,128,335
13	H28	床補修	372,600
14		浴槽循環濾過装置濾過材入替	725,760
15		濾過ポンプ修理	40,000
16		ウィークリータイマー購入	5,537
17		排煙扉ハンドル交換	15,000
18		薬注ポンプ部品修理	11,800
19		コンクリートドリル購入	2,044
20		薬注ポンプ本体交換	50,350
21		カランキャッチ弁交換	18,500
22		浴室鏡交換	172,280
23		源泉ポンプ(源泉蛇口側)交換	165,000
24		女性用サウナ ヒーター取替	141,500
25		ボイラー保守点検設備修理	50,000
26		受水槽修理	47,000
27		塩素タンク配管修理	48,000
28		動力LGR修理	38,000
29		クッション材、接着剤購入	12,444
30		給湯タンク修理	44,700
31		脱衣場(男)トイレ換気扇修理	18,850
	計	19	1,979,365

白州福社会館(フォッサ・マグナの湯) 修繕一覧

整理番号	実施年度	修繕内容	金額
32	H29	火災報知設備修繕	573,372
33		地下ピット内給湯管漏水修理	97,200
34		源泉タンクレベルゲージ用ビニルホース設置	1,170
35		温泉ポンプユニット モーター交換	38,016
36		水位電極ホルダー修理	52,920
37		入水層FMバルブ作動不良修理	127,980
38		源泉ポンプユニット1異常警報点灯修理	79,704
39		源泉加圧ポンプ電流設定	11,880
40		給湯二次ポンプ修理	45,684
41		火災報知機受信機調査	19,440
42		源泉タンク清掃	48,600
43		ボイラー不着火エラー修理	78,732
44		消防設備誘導灯、非常灯交換	29,311
45		受水槽タンク清掃	70,200
46		濾過装置 手動スイッチ取付	64,800
47		温泉加熱ボイラー マグネットスイッチ交換	12,420
48		変電室改修	72,360
49		薬注ポンプ修理	92,934
50		薬注ポンプオリング修繕	1,123
51		男子サウナ温度ヒューズ交換	32,400
52		男子サウナヒーター線交換	80,460
53		ボイラー保守点検設備	54,000
54		浴室外灯取替	35,640
55		女子トイレ換気扇取替	30,240
56		濾過循環ポンプグランドパッキン交換	83,160
57		濾過機圧力計交換	18,144
	計	26	1,851,890