

平成28年度 通学路合同点検 実施報告

合同点検日・・・ 平成28年11月8日(火) >明野小学校、須玉小学校
平成28年11月9日(水) >高根北小学校、高根西小学校、高根東小学校、高根清里小学校
平成28年11月15日(火) >小淵沢小学校、長坂小学校
平成28年11月16日(水) >泉小学校、白州小学校、武川小学校

要望箇所数・・・ 87箇所(新規要望箇所 41箇所、 継続要望箇所 46箇所)
【対策済み箇所 33 、対策予定箇所 24 、経過観察等 37 、取り下げ 7】
(1箇所当たりに複数対策もあるため、合計は要望箇所数を上回っている)

北杜市教育委員会

●通学路合同点検箇所一覧表

H29.3作成

【明野小学校】

〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	明野町上手7291番地～3394-13番地付近(市道小笠原・浅尾1号線)	樹木が道路に覆い、道幅が狭くなり危険。また、外灯にも覆っているため暗くて危険であり、外側線も消えている。	市道		樹木の伐採	—	市(道路河川課)
2	明野町上手6021(アジア燃料付近)(県道韮崎・増富線)	交通量が比較的多いが、歩道が100m程度ない。	県道		用地(建物)等の影響もあるため、早急な対応は困難である	—	県(峡北支所)
3	明野町上手4187番地付近 三叉路(市道大豆生田・上手線)	長くて急な下り坂でスピードを出す車が多いので、注意喚起の看板を設置してほしい。	市道		路面標示、注意喚起看板の設置	—	市(道路河川課)
4	明野町上手11208付近 交差点(市道明野上手1号線)	長くて急な下り坂でスピードを出す車が多いので、注意喚起の看板を設置してほしい。	市道		路面標示、注意喚起看板の設置	—	市(道路河川課)
5	明野町浅尾新田3895番地付近 県道西側(県道韮崎・増富線)	浅尾新田公民館から窪田酒店までの間に歩道がなく狭いため歩道またはカラー舗装設置希望	県道	H28.11.8	①歩道 ②グリーンベルト 用地(建物)等の影響もあるため、早急な対応は困難である	—	県(峡北支所)
6	一本松公民館前付近交差点(県道韮崎・増富線)	バス停と横断歩道が隣接しており危険であるため、注意喚起等の看板設置(H27年度学校側で要望取り下げ済み)	県道		不実施(通学路で横断歩道は利用しないため)	—	—
7	明野町小笠原3897番地小笠原交差点付近(県道韮崎・増富線)	旧小笠原交差点～三之蔵間は歩道がなくカーブは路側帯が狭く危険。歩道またはカラー舗装の設置希望	県道		道路改良(歩道設置)を事業中	500m	県(峡北支所)
8	明野町上手9767番地付近(市道明野上手79号線)	竹が道路側に垂れ、電線にもかかっている。道幅が狭くカーブになっているため危険。注意喚起等の看板設置	市道	H28.11.8	所有者への通知の対応(明野支所)	—	市(道路河川課)
9	明野町浅尾新田12(県道韮崎・増富線)	橋に破損部分があり危険。	県道	H28.11.8	破損補修	—	県(峡北支所)
10	御崎大神前交差点(市道小笠原・浅尾1号線)	交差点には横断歩道がないので、危険である。注意喚起の看板や横断旗の設置希望	市道		路面標示、注意喚起看板の設置	—	市(道路河川課)
11							
12							

対策済み (～平成28年度)				対策予定 平成29年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		●						
								●
		●						
						●		
								① ②
						● (実施中)		
		●						
		●						
								●

昨年度からの継続要望

今年度新規要望

要望箇所 10

対策済み箇所 4

経過観察等 2

対策予定箇所 3

取り下げ 1

●通学路合同点検箇所一覧表

H29.3作成

【須玉小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 □ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	学校南側道路 (県道増富・若神子線)	道幅が狭い上に、歩道狭く危険である。	県道		①歩道設置については早急な対応困難 ②グリーンベルトの設置	140m	県(峡北支所)
2	穴平20番地付近(二日市場地内) (県道箕輪・須玉線)	道幅が狭く、歩道がない箇所があるので歩道の設置してほしい。	県道		路面標示を設置済み	—	県(峡北支所)
3	百観音交差点～郵便局前 (県道須玉・中田線)	車道を歩かなければならない箇所があり、車と接触する危険がある。	県道		北杜市事業中の道路工事完了後に、通学路の変更を検討	—	学校
4	多麻団地へ向かう市道(小倉1316-1～1750-1間)(市道須玉小倉7号線)	道路西側の樹木が枯れており、スクールバスの通行が危険	市道	H28.11.8	過年度で所有者に通知済みだが、対応しないため、引き続き通知を実施(須玉支所)	—	市(道路河川課)
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

対策済み (～平成28年度)				対策予定 平成29年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		②						①
		●						
		●				●		

昨年度からの継続要望
 今年度新規要望

要望箇所 4
 対策済み箇所 3 対策予定箇所 2
 経過観察等 1 取り下げ ー

●通学路合同点検箇所一覧表

H29.3作成

【高根東小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	ハケ岳ふれあいホール～高根東小学校(県道長坂・高根線)	現道は交通量も多く、大型車の通行も頻繁であり、歩道も狭いため大変危険である。	県道		道路改良(歩道設置)を計画中	1,000m	県(峡北支所)
2	総合グラウンド入口～バチンコ「オーシャンタカネ」(県道長坂・高根線)	現道は交通量も多く、大型車の通行も頻繁であるが、北側に歩道がないため危険である。	県道		今後も状況を注視し、検討	—	警察
3	村山北割1402～1434番地付近(ファミリストアまちや～北側400m)(市道村山東割・東井出線)	現道は交通量も多く、西側に歩道がない。急な下り坂のためスピードを出す車も多く、危険である。	市道		歩道設置を検討	685m	市(道路河川課)
4	村山北割972番地付近(東小200m交差点)(県道長坂・高根線)	北進する車にはガードレールがあり児童が見えにくい。県道に左折する際、対向車線に出ないように曲がると、左後輪が歩道に乗り上げてしまう。	県道	H28.11.9	ガードレールをガードパイプに交換する。	24m	県(峡北支所)
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

対策済み(～平成28年度)				対策予定(平成29年度以降)				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
								● (実施中)
								●
								●
								●

昨年度からの継続要望
 今年度新規要望

要望箇所 4
対策済み箇所 — **対策予定箇所** 2
経過観察等 2 **取り下げ** —

●通学路合同点検箇所一覧表

H29.3作成

【高根北小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 □ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	学校西側道路(長澤2136いずみや北側) (市道長沢・西井出線)	道路幅が狭くカーブが続いている。カーブミラーの柱等に通学路看板等の設置	市道	H28.11.9	今後も状況を注視し、検討	—	市(道路河川課)
2	東井出集会場東交差点 (県道長沢・小淵沢線)	横断歩道や止まれ文字が薄くなっているため、書き直してほしい。	県道		今後も状況を注視し、検討	—	警察
3	県農業試験場西交差点 (市道東井出・西井出線)	交差点南北の道路に止まれ文字があるが、文字が薄くなっているため、書き直してほしい。	市道		①今後も状況を注視し、検討 ②注意喚起看板の設置	①— ②2箇所	①警察 ②市(道路河川課)
4	JA梨北高根支所東側道路 (市道村山東割・東井出線)	道路上の「通学路注意」の文字が薄くなっているため、書き直してほしい。	市道	H28.11.9	道路標示の塗り直しの検討	—	市(道路河川課)
5	長澤2421付近交差点 (市道長沢・西井出線)	横断歩道、止まれの道路標示の設置	市道	H28.11.9	注意喚起の道路標示の設置を検討	—	市(道路河川課)
6	大門ダム入口(三叉路) (国道141号)	交通量が多く、横断歩道や歩道がない。横断旗が置いてある場所に横断歩道の設置してほしい。	国道		今後も状況を注視し、検討	—	警察
7							
8							
9							
10							
11							
12							

対策済み (~平成28年度)				対策予定 平成29年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
								●
								●
								① ②
								●
								●
								●

昨年度からの継続要望

今年度新規要望

要望箇所 6
 対策済み箇所 —
 経過観察等 6

対策予定箇所 —
 取り下げ —

●通学路合同点検箇所一覧表

H29.3作成

【高根清里小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	「小作」前の信号から30m位南側(国道141号)	信号下から30m位歩道がなく危険である。ポールが立っているが歩道の設置をしてほしい。	国道		①歩道設置については早急な対応困難 ②ポールの設置	—	県(峡北支所)
2	八ヶ岳興民館から高根清里小学校正門(県道清里・須玉線)	路側帯白線が消えている所が多い。	県道	H28.11.9	①「止まれ」の塗り直し ②外側線の塗り直し及び通学路注意路面標示の設置	—	①警察 ②県(峡北支所)
3	清里3545-153(モービル石油)北側の歩道(国道141号)	歩道脇の樹木が歩道に垂れ下がってきて危険。	国道	H28.11.9	対策済	—	—
4	清里3545-153(モービル石油)から南側市道(市道清里5号・高根浅川8号線)	道路両脇に途中まで白線があるが、白線の延長	市道	H28.11.9	①「通学路学童注意」の路面イラストの設置検討 ②外側線の設置	—	市(道路河川課)
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

対策済み (~平成28年度)				対策予定 平成29年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		②						①
		②		①				
		●						
						②		①

昨年度からの継続要望
 今年度新規要望

要望箇所 4
 対策済み箇所 3 対策予定箇所 2
 経過観察等 2 取り下げ —

●通学路合同点検箇所一覧表

H29.3作成

【長坂小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み(～平成28年度)				対策予定 平成29年度以降				経過観察
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
1	甲陵高校グラウンド南東の交差点(市道大八田2号線)	登下校時に中学・高校への送迎車等で交通量が多く危険。また、変則十字路で見通しが悪い。	市道		①今後も状況を注視し、検討を図る ②道路改良(歩道設置)を事業中	① — ② —	①警察 ②市(道路河川課)									①
2	長坂上条1430付近～妙要寺付近(市道長坂上条1号線、市道渋沢・長坂上条2号線)	狭く、カーブも多く子どもと車のすれ違いが大変危険である。	市道		①グリーンベルトの設置 ②一部既設水路の改修	①360m ② —	市(道路河川課)					①②				
3	山城屋バス停～山田川手前の道路(県道長沢・小淵沢線)	交通量も多く、スピードを出して走行する車が多いので歩道を設置してほしい。(スクールバス乗降場所のため)	県道		用地等の影響もあるため、早急な対応は困難である	—	県(峡北支所)									●
4	長坂上条2313(しんどう歯科前～小学校)(市道長坂上条33号線)	阿久津歯科前の道路が狭くて危険。	市道		グリーンベルトの設置(阿久津歯科前まで施工済)	90m	市(道路河川課)									
5	長坂下条1286付近(日野春保育園入口)(県道茅野・北杜・韮崎線)	見通しが悪くて危険であり、子供たちだけでは反対側の歩道へ渡るの困難である。	県道		今後も状況を注視し、検討を図る	—	警察									●
6	北杜警察署前交差点付近(県道長坂・高根線)	交差点から南へ下る道路に歩道がなく危険。	県道		注意喚起等の設置	—	県(峡北支所)									
7	長坂上条1511(HOYA長坂駅前交差点)(市道長坂上条40号線)	急な坂道でスピードを出す車も多く、一時停止しない車もたまにあり、危険である。	市道	H28.11.15	①路面標示(止まれ)については、警察署にて塗り直し ②注意喚起看板や路面上に薄層カラー舗装等を検討。	—	①警察 ②市(道路河川課)					①				②
8	JR長坂駅北コンクリート階段	雨や雪の日は滑りやすく危険なので、中央ラインに手すりの設置してほしい。	—	H28.11.15	法定外道路のため、今後市道への格上げになった場合は再検討	—	市(用地課)									●
9	長坂消防署前の道(県道小荒間・長坂停車場線)	道路を横断する際、北から走ってくる車がスピードを出しているのが危険。また、見えにくく危険。	県道	H28.11.15	外側線の引き直し及び路面標示(注意喚起)の設置	—	県(峡北支所)									●
10	長坂駅前交差点(県道長坂・高根線、市道渋沢・長坂上条2号線)	信号と横断歩道があっても、車の交通量が多く危険	県道 市道	H28.11.15	①②グリーンベルトの設置(県道と市道の交差点のため県と市で検討していく)	—	①県(峡北支所) ②市(道路河川課)									①②
11	バス通学児童のバス停から自宅までの通学路(大通りから離れているバス停で何箇所も危険箇所として挙がっている)	民家も少なく、人気もないため低学年の児童を少人数で歩かせるのは危険である箇所が多い。また雑草等で道が狭く、見通しが悪い箇所がある。(多地区になるため地図なし)	—	H28.11.15	今後も状況を注視し、検討	—	市(道路河川課)									●
12	市営中之島団地のJR高架下(県道茅野・北杜・韮崎線)	昨年度までに路面に注意喚起の標示をしたが、車とのすれ違いが危険。	県道		①通学路の変更も含め検討 ②路面標示(注意喚起)を設置済み	① — ② —	①学校 ②県(峡北支所)					②		①		
13	入沢跨線橋高架下(市道長坂上条31号線)	昨年度までに路面に注意喚起の標示をしたが、車とのすれ違いが危険。	市道		①通学路の変更も含め検討 ②路面標示(注意喚起)を設置済み	① — ② —	①学校 ②県(道路河川課)					②		①		
14	長坂町白井沢3574-22番地先(市道長坂白井沢25号線)	砂利道のため粉じん予防のため、コールトールのようなものを撒いてあるが、臭いがキツク大変である	市道	H28.11.15	別荘の方がコールトールを撒いているため、注意喚起が求められる。砂利道の管理は現状のまま運用している。	—	市(道路河川課)									●

対策済み(～平成28年度)				対策予定 平成29年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		② (事業中)						①
						①②		
								●
		●						
		●						
								②
								●
		●						
								①②
								●
		②				①		
		②				①		
								●

昨年度からの継続要望

要望箇所 14

今年度新規要望

対策済み箇所 6

対策予定箇所 4

経過観察等 8

取り下げ —

●通学路合同点検箇所一覧表

H29.3作成

【泉小学校】

〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 ■ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み (~平成28年度)				対策予定 平成29年度以降				経過観察	
								学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
1	市営山崎団地~学校 (市道大泉西井出16号線)	出勤、通学、送迎等が重なり、交通量が非常に多くなり危険である。また、道幅も狭く、カーブで見づらく危険である。	市道		現道拡幅(歩道設置)を事業中	—	市(道路河川課)										
2	大泉西井出1877-1 ハヶ岳神社西 (市道大八田・西井出線)	横断歩道があるが、前後に注意喚起の路面標示希望	市道	H28.11.16	①横断旗の補充 ②注意喚起の路面標示を設置	—	①警察 ②市(道路河川課)	①	②								
3	西井出2858-2交差点と西井出578-1交差点 (市道大八田・西井出線)	立て看板、キウイ畑、雑草等が交差点部で支障となっており、見通しが悪く大変危険な状況である。注意喚起の路面標示設置	市道		土地所有者に枝払いの依頼	—	市(大泉支所)			●							
4	寺所停留所付近 (市道谷戸・西井出1号線)	見通しが悪く、歩行者の確認が困難なので注意喚起が必要である。	市道		注意喚起の路面標示を設置	—	市(道路河川課)			●							
5	大泉町西井出2369付近交差点 (市道大八田・西井出線)	横断歩道が薄くなっている。「この先、横断歩道あり」の注意喚起がほしい。	市道		①信号機については、LED化で検討中 ②注意喚起の路面標示を設置	①— ②—	①警察 ②市(道路河川課)	①	②								
6	大泉町西井出2356付近交差点 (市道大泉西井出22号線)	空き家らしい庭からの草や樹木が道路に覆ってきているので危険である。	市道		地区に枝払いの依頼	—	市(大泉支所)			●							
7	西井出4039-1付近レインボーライン交差点 (市道箕輪・小淵沢線)	姥神公民館から北へ向かいレインボーラインとの交差点。信号、横断歩道なし。注意喚起の路面標示希望	市道	H28.11.16	注意喚起の路面標示を設置	—	市(道路河川課)			●							
8	屋内スポーツ施設付近交差点 (市道大泉西井出25号線)	子供の身長だとカーブミラーが見づらい。「止まれ」の表示が見にくく、危険である。	市道		通学路の変更を検討	—	学校			●							
9	西井出交差点 (県道長沢・小淵沢線)	信号が西日の時見づらく、確認が困難である。(昨年には事故も起きている)また、電柱が歩道にあり、傘を差すときは通れなくて車道に出ています。	県道		今後も状況を注視し、検討を図る	—	警察										●
10	泉小学校 西 (市道大泉谷戸28号線)	用水路の蓋(グレーチング)が1箇所無く、あいている状況。	—	H28.11.16	農業用水路のため、田の地権者、水利組合の同意を得て地区で対応	—	市(農政課)										●
11	谷戸城跡東の道路 (市道大泉谷戸9号線)	山側からの落石があり危険である。木も道を覆っているので、台風や降雪時に危険である。また、学校側の交差点付近が樹木等で見通しが悪く危険である。	市道		対策済み	—	市(生涯学習課)			●							
12	いずみ薬局付近 (県道長沢・小淵沢線)	見通しが悪いので、車から歩行者を認識しづらいため車が止まらないので横断できない。横断者を優先する車が少ない。	県道		①児童等への指導 ②路面標示(通学路注意)の設置	①— ②2箇所	①学校 ②県(峡北支所)	①	②								
13	JA梨北大泉GS前の交差点 (県道長沢・小淵沢線)	北側から横断するのに見通しが悪く危険である。	県道		状況が不明のため経過観察	—	県(峡北支所)										●
14	公文式大泉教室前 (県道長沢・小淵沢線)	北側から横断するのに見通しが悪く危険である。	県道		不実施(現状では問題なし)	—	—										
15	大泉町谷戸2306-1付近交差点 (市道谷戸1号線)	変則六差路のため、車が見えづらく大変危険である。登校時は、ふらこ食堂側からの車。下校時は、下新井交差点側からの車。	市道	H28.11.16	減速標示の北に路面標示を設置	—	市(道路河川課)							●			
16	大泉町谷戸2306-1付近交差点~JA梨北 (市道大泉谷戸26号線)	カーブミラーが見えにくい。	市道	H28.11.16	①路面標示設置については早急な対応困難 ②カーブミラーについては支所対応	—	市(大泉支所)								②	①	
17	大泉町谷戸2306-1付近交差点~下新居交差点 (市道谷戸1号線)	下新居交差点に向けて下り坂でスピードを出す車が多い。交差点付近に歩行者の待機場所が狭く、信号待ちが危険。	市道	H28.11.16	児童を歩道がある側に横断歩道で渡すよう指導。	—	学校										●
18	ハヶ岳スーパー付近 (市道大八田・谷戸線)	見通しが悪いので、横断するのに危険である。また、カーブミラーが隠れてしまい車の確認が出来ない。	市道		土地所有者に枝払いの依頼	—	市(大泉支所)			●							
19	大泉町西井出8240-2755付近	大型犬が放置されている。	—		不実施(継続的に状況を確認)	—	—										●
20	石堂下バス停(石堂公民館)付近 (県道北杜・ハヶ岳公園線)	バス停にガードレールの設置や待合所の拡張を要望。また、交通量も多いので、注意喚起等を設置してほしい。また、付近ののぼり旗で見通しが悪い	県道		①路面標示(減速マーキング)の設置 ②路面標示の効果を経過観察	①1箇所 ②—	①県(峡北支所) ②市(企画課)			①							②
21	石堂中バス停(西井出8240-999)付近 (県道北杜・ハヶ岳公園線)	登校時の乗車場所にバス停標示なし。交通量も多く危険。横断歩道の設置や注意喚起の路面標示。	県道	H28.11.16	路面標示(減速マーキング)の設置	—	県(峡北支所)			●							
22	石堂交差点 (県道北杜・ハヶ岳公園線)	横断歩道が一方方向しかなく横断が危険。歩行者信号と横断歩道の設置希望	県道	H28.11.16	通学路では無いため取り下げ	—	—										
23	モービル石油ハヶ岳大泉SS付近 (県道北杜・ハヶ岳公園線)	スピードを出す車が多く、見通しも悪いので大変危険である。注意喚起の看板設置、横断歩道(横断旗)の設置、待合場所の設置を要望。	県道		①今後も状況を注視し、検討を図る ②スクールバス乗降所の検討	①— ②—	①警察 ②市(教育総務課)										① ②
24	西井出8240-1800(油川公民館分館付近)スクールバスバス停 (県道北杜・ハヶ岳公園線)	下り坂のためスピードを出す車が多いが、歩道もなく大変危険である。	県道	H28.11.16	①路面標示等 ②バス停位置	—	①県(峡北支所) ②市(教育総務課)					①					②
25	大泉バス停~大開跨線橋 (県道北杜・ハヶ岳公園線)	下り坂のためスピードを出す車が多いが、歩道もなくバス停付近も大変危険である。	県道	H28.11.16	路面標示(注意喚起)の設置	—	県(峡北支所)			●							
26	富谷交差点付近 (市道箕輪・小淵沢線)	交通量も多く、大型車も頻りに通るため、信号待ちのスペースが必要である。	市道		水路及び樹に蓋設置及び路肩の土砂を撤去	—	市(大泉支所)			●							

昨年度からの継続要望

要望箇所 26

対策済み箇所 13

経過観察等 9

対策予定箇所 5

取り下げ 2

今年度新規要望

●通学路合同点検箇所一覧表

H29.3作成

【小淵沢小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	小学校正門入口付近(小淵沢町7741)(市道鳥原・小淵沢線)	通行する車への注意喚起ができるように要望。グリーンベルトからでは見通しも悪く危険。	市道		公道では無いため、横断歩道の再設置は困難であるので、グリーンベルトで承諾済み(H26年度小淵沢小教頭)	—	市(生涯学習課)
2	小淵沢町7603(小淵沢公民館宮久保分館)南側水路(市道小淵沢町17号線)	大雨時に水かさ増し、危険。せぎの水が地中(トンネル)に入る危険な部分の防護策を要望	—	H28.11.15	路肩に防護柵を設置した場合、車両の視距が狭くなる恐れがあるので、経過観察→H29対策予定(農政課)	—	市(農政課)
3	交差点「生涯学習センター前」の地下通路階段(県道茅野・北杜・韮崎線)	階段部分の破損し危険。補修要望	県道	H28.11.15	階段部分の補修	—	県(峡北支所)
4	小淵沢町2140番地 大宮神社南側の道路(市道上笹尾・小淵沢2号線)	登校班の集合場所となっているが、横断歩道がなく危険。神社南側道路へ横断歩道の設置希望	市道		①今後も状況を注視し、検討を図る ②区画線、グリーンベルト等を設置	①— ②—	①警察 ②市(道路河川課)
5	篠原地区内道路(市道小淵沢上笹尾33号線、小淵沢町79号線、上笹尾・小淵沢3号線)一部	見通しが悪く時々事故も起きている。篠原区からも要望が出ているが、30km/時の速度制限を要望	市道	H28.11.15	点検箇所地については、スクールバスの止まる場所ではないため、取り下げ	—	—
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

対策済み (~平成28年度)				対策予定 平成29年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
			●					
								●
		●						
						②		①

昨年度からの継続要望
 今年度新規要望

要望箇所 5
対策済み箇所 2 **対策予定箇所** 2
経過観察等 1 **取り下げ** 1

●通学路合同点検箇所一覧表

H29.3作成

【白州小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者(□ 国土交通省 □ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	白州小学校校庭南側道路(市道台ヶ原・白須2号線)	カーブミラーの支柱が腐っていて倒れる危険性がある。	市道	H28.11.16	道路改良工事で対応検討	—	市(白州支所)
2	白州小学校校庭南側道路(市道台ヶ原・白須2号線)	通学路の標識がベンキが剥がれ文字が見えない。	市道	H28.11.16	道路改良工事で対応(市道台ヶ原・白須2号線)	—	市(道路河川課)
3	白州小学校校庭南側道路、スクールバス車庫から正門(市道台ヶ原・白須2号線、白州白須18号線)	拡幅工事が計画されているが、現状狭く、通行する車がスピードを出すため危険。グリーンベルトが必要。	市道	H28.11.16	グリーンベルトの設置は道路改良工事の進捗状況で判断(市道台ヶ原・白須2号線)(白州白須18号線)	—	市(道路河川課)
4	自元寺から天白神社に向かう交差点(市道白須1号線、白州白須17号線、白州白須19号線)	児童が横断するため横断歩道が必要	市道	H28.11.16	①横断歩道の設置(近くに既設横断歩道あるため、設置は困難。しかし、移設については可能) ②ラバーボール等の設置	—	①警察 ②市(道路河川課)
5	白須1140(白州保育園付近)から中学校へ向かう50m行った標識(県道駒ヶ岳公園線)	標識の文字が薄く見えにくくなっている。	県道	H28.11.16	保育所ありの案内看板のため対象外	—	—
6	白州小学校周りの道路	「白州小学校入口」の標識設置。現状の標識は少し小さい。また、文字が見えにくくなっている。	—	H28.11.16	案内看板のため、今回の趣旨とは異なるため対象外	—	—
7							
8							
9							
10							
11							
12							

対策済み(～平成28年度)				対策予定				経過観察
平成29年度以降								
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
								●
								●(事業中)
								●(事業中)
								②
								①

■ 昨年度からの継続要望

□ 今年度新規要望

要望箇所 6

対策済み箇所 1

経過観察等 2

対策予定箇所 3

取り下げ 2

●通学路合同点検箇所一覧表

H29.3作成

【武川小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者 (□ 国土交通省 □ 山梨県 ■ 北杜市)

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
1	小学校入口歩道橋(国道20号線)	歩道橋の老朽化により、コンクリートが崩れており、危険。	国道		改良を含め検討中	—	国(甲府河川国道事務所)
2	武川給食センター～むかわの湯前(市道武川牧原11号線)	一部ガードレールがなく危険。	市道	H28.11.16	転落防止柵、ガードパイプ、グリーンベルト設置検討	—	市(道路河川課)
3	山高1364番地付近(舞鶴橋から県道へのT字路)(市道三吹・山高線)	右から来る車の確認はするが、左側の確認がおろそかになり、左から歩いてくると危険。一旦停止にしてほしい。	市道	H28.11.16	①停止線、止まれの路面標示 ②注意喚起外側線の絞り込み	—	①警察 ②市(道路河川課)
4	新奥 広域農道の交差点(市道宮脇・山高線)	必ず横断する場所。カーブが多く、車を確認するまでの間が短い。横断歩道の設置希望	市道	H28.11.16	通学路でないため対象外	—	—
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

対策済み (～平成28年度)				対策予定 平成29年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
						●		
								●
								① ②

昨年度からの継続要望
 今年度新規要望

要望箇所 4
 対策済み箇所 — 対策予定箇所 1
 経過観察等 2 取り下げ 1