

北杜市泉温泉健康センター 修繕一覧

整理番号	実施年度	修繕内容	金額(円)
1	2018年 (H30年)	誘導灯修理	886
2		トイレ漏水修理	5,713
3		水位センサー修理	964
4		湯温管理用温度計修理	1,722
5		浴槽ジェットター動作タイマ修理	3,624
6		濾過器排水バルブ修理	2,703
7		浴槽タイル目地修理	8,588
8		消火器修理	6,793
9		洗い場照明修理	4,160
10		脱衣場照明修理	375
11		水道漏水修理	217,080
12		誘導灯修理	3,972
13		扇風機修理	2,343
14		脱衣場ロッカー鍵修理	1,140
15		傘立て修理	9,821
16		床暖房配管修理	70,200
17		男脱衣場洗面台漏水修理(3回)	11,273
18		女脱衣場洗面台漏水修理	5,369
19		浴室排水配管詰まり修理	5,976
20		ドライヤーノズル修理	1,040
21		掃除機床ブラシ修理	2,090
22		掃除機電源コード修理	724
23		ホワイトボードキャスター修理	2,285
24		脱衣場照明修理	375
25		自動制御盤表示灯修理	2,041
26		濾過器ヘアキャッチャーバルブ修理	5,385
27		濾過器ヘアキャッチャー修理	64,800
28		誘導灯修理	1,756
29		ドライヤー修理	300
30		掃除機電源コード修理	1,270
31		給茶室蛇口修理	4,398
32		女浴室照明修理	4,160
33		男脱衣場洗面台蛇口修理	7,833
34		脱衣場照明修理	375
35		掃除機修理	1,662
36		食事処用具修理	32
37		廊下照明修理	12,637
38		水道漏水調査	100,440
	計		576,305

北杜市泉温泉健康センター 修繕一覧

整理番号	実施年度	修繕内容	金額(円)
39	2019年 (R1年)	正面玄関自動ドア故障	970
40		浴室タイル剥がれ	5,531
41		浴室壁掛け時計故障	432
42		浴室タイル剥がれ	1,591
43		洗い場タイルすべり	5,140
44		受付置き時計故障	1,620
45		浴室水栓破損	348
46		トイレ電球破損	375
47		給湯配管水漏れ	43,200
48		売上管理用PC故障	2,067
49		浴室電球破損	1,125
50		浴室タイル剥がれ	1,183
51		脱衣場洗面台水栓漏水	8,363
52		サウナ室時計故障	2,544
53		脱衣場電球破損	410
54		浴室電球破損	815
55		浴室時計故障	3,084
56		浴室タイル剥がれ	10,008
57		サウナ室非常ボタン破損	982
58		浴室蛍光管破損	2,398
59		廊下蛍光管破損	13,911
60		浴室タイル剥がれ	646
61		脱衣場電球破損	382
62		温泉スタンド給湯ホース破損	3,732
63		制御盤表示部不良	3,516
64		受付まわり電気回路ショート	10,436
65		脱衣場電球破損	875
66		フリーパス印刷プリンタ故障	11,635
67		男サウナ扉取っ手破損	4,531
68		制御盤タイマ不良	8,283
69		シャンデリア電球破損	16,340
70		浴室タイル剥がれ	6,612
71		フリーパス印刷プリンタ故障	13,200
72	フロア掃除機故障	12,440	
73	浴室タイル剥がれ	1,292	
	計		200,017

北杜市泉温泉健康センター 修繕一覧

整理番号	実施年度	修繕内容	金額(円)
74	2020年 (R2年)	洗い場タイル目地	1,146
75		ロビー照明修繕	22,634
76		入退勤記録修繕	3,790
77		サウナ室照明	4,506
78		高圧洗浄機修繕	1,290
79		洗い場排水口修理	1,134
80		浴室壁塗装	15,460
81		浴室照明修繕	567
82		洗い場照明修繕	283
83		廊下照明修理	5,456
84		浴室網戸修繕	3,588
85		ドライヤー修繕	469
86		非常灯修繕	19,932
87		エントランス天井水漏れ	2,806
88		トイレ換気扇修繕	6,778
89		脱衣所網戸修繕	1,140
90		廊下照明修繕	666
91		浴槽目地修繕	677
92		脱衣かご修繕	3,090
93		トイレ照明修繕	1,969
94		電話システム修繕	830
95		トイレ照明修繕	327
96		脱衣所照明修繕	382
97		掃除機修繕	3,560
98		非常灯修繕	434
99		玄関照明修繕	2,820
100		サウナ室イス修繕	11,028
101		洗い場照明修繕	3,909
102		トイレ照明修繕	3,251
103		掃除機修繕	2,421
104		ホール照明修繕	22,440
105	排水管修繕	2,000	
106	バイブらバイパス管修繕	55,000	
	計		205,783