

令和4年度対策実施状況写真（参考）


■道路標示等

児童が横断する箇所を運転手が視認しやすいよう、横断歩道を設置しました。（明野町上手地内）

【施工前】



【施工後】



見通しが悪いため注意を促す道路標示を行いました（須玉町仁田平地内）

【施工前】



【施工後】



見通しが悪いため交差点であることを示す道路標示をしました（大泉谷戸地内）

【施工前】



【施工後】



交通が多いため歩行者に注意して走行するよう横断歩道設置のほか、速度制限看板を設置しました(長坂町長坂上条地内)

【施工前】



【施工後】



通学路であることを運転手が視認しやすいよう注意を促す道路標示を行いました(武川町牧原地内)

【施工前】



【施工後】



通学路であることを運転手が視認しやすいよう、横断歩道等道路標示を行いました(白州町白須地内)

【施工前】




【施工後】



■安全施設・看板

信号待ちの児童の安全対策として、待機場所にガードパイプ、ラバーポールを設置しました(高根町村山西割地内)

【施工前】



【施工後】



信号待ちの児童の安全対策として、待機場所にラバーポールを設置しました(高根町村山東割地内)

【施工前】



【施工後】



■修繕

水はけが悪く歩行に支障があるため、歩道・車両の舗装修繕を行いました(小淵沢町地内)

【施工前】



【施工後】

